

Pêches et Océans Canada

Garde côtière canadienne Fisheries and Oceans Canada

Canadian Coast Guard

PUBLICATION DES AVIS AUX NAVIGATEURS ÉDITION DE L'EST

ÉDITION MENSUELLE N° 04 25 AVRIL, 2014



Sécurité d'abord, Service constant

Publiée mensuellement par la GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE www.notmar.gc.ca/abonner

SOMMAIRE

		Page	В
Partie 1	Renseignements généraux et sur la sécurité	1-1	2
Partie 2	Corrections aux cartes	13 -	21
Partie 3	Corrections aux Aides radio à la navigation maritime	22 -	27
Partie 4	Corrections aux Instructions et aux Guides nautiques	28 -	32
Partie 5	Corrections aux Livres des feux, des bouées et des signaux de brume	33 -	35

Direction générale des services maritimes Aides à la navigation

NOTES EXPLICATIVES.

Les positions géographiques correspondent directement aux graduations de la carte à la plus grande échelle, sauf s'il y a indication contraire.

Les relèvements sont des relèvements vrais comptés dans le sens des aiguilles d'une montre, de 000° (Nord) à 359°. Les relèvements des feux sont donnés du large.

La visibilité des feux est celle qui existe par temps clair.

Les profondeurs, les unités utilisées pour les sondes (mètres, brasses ou pieds) sont indiquées dans le titre de la carte. Les élévations sont rapportées au niveau de la Haute Mer Supérieure Grandes Marées, sauf s'il y a indication contraire. Les distances peuvent être calculées de la façon suivante:

1 mille marin = 1 852 mètres (6,076.1 pieds) 1 mille terrestre = 1 609.3 mètres (5,280 pieds)

1 mètre = 3.28 pieds

Les avis temporaires & préliminaires sont identifiés par un (T) ou un (P) avant la modification à la carte et dans la partie 1. Prière de noter que les cartes marines ne sont pas corrigées à la main par le Service Hydrographique du Canada pour ce qui est des Avis temporaires et préliminaires. Il est recommandé, que les navigateurs cartographient ces modifications en utilisant un crayon. La liste des cartes touchées par des Avis temporaires et préliminaires est révisée et promulguée tous les trois mois dans la partie 1 de l'Édition mensuelle.

Veuillez prendre note qu'en plus des modifications temporaires et préliminaires annoncées dans les Avis (T) et (P), il y a quelques changements permanents apportés aux aides à la navigation qui ont été annoncés dans des Avis aux navigateurs préliminaires en attendant que les cartes soient mises à jour pour une nouvelle édition.

Rapport d'informations maritimes et formule de suggestion

Les navigateurs sont priés d'aviser l'administration en cause de la découverte de danger ou apparence de danger à la navigation, des changements observés dans les aides à la navigation, ou des corrections à apporter aux publications. Ces communications peuvent être faites en utilisant le formulaire Rapport d'informations maritimes et formule de suggestion inséré à la dernière page de chacune des éditions mensuelles des Avis aux navigateurs.

Service hydrographique du Canada - Information publiée dans la Partie 2 des Avis aux navigateurs.

Les navigateurs sont avisés que seuls les changements les plus importants ayant une incidence directe sur la sécurité à la navigation sont publiés dans la Partie 2 – Corrections aux cartes. Cette limite est nécessaire pour veiller à ce que les cartes demeurent claires et faciles à lire. De ce fait, les navigateurs peuvent observer de légères différences de nature non essentielle en ce qui a trait aux renseignements qui se trouvent dans les publications officielles. Par exemple, une petite modification de la portée nominale ou de la hauteur d'un feu peut ne pas avoir fait l'objet d'une correction cartographique dans les Avis aux navigateurs, mais peut avoir été apportée dans le Livre des feux, des bouées et des signaux de brume.

En cas de divergence entre les renseignements relatifs aux aides à la navigation fournis sur les cartes du SHC et la publication des *Livre des feux*, des bouées et des signaux de brume, cette dernière doit être considérée comme contenant les renseignements les plus à jour.

Cartes marines et publications canadiennes, Veuillez consulter l'Avis No 14 de l'Édition annuelle des Avis aux navigateurs Avril 2011 pour ce qui a trait aux cartes marines et publications canadiennes. La source d'approvisionnement ainsi que les prix en vigueur au moment de l'impression y sont mentionnés. Pour les dates d'édition courante des cartes se référer au site Web suivant:


http://www.chs-shc.gc.ca/charts-cartes/paper-papier/index-fra.asp . NOTA: This publication is also available in English.

CORRECTIONS APPORTÉES AUX CARTES - PARTIE 2

Les corrections apportées aux cartes marines seront énumérées dans l'ordre de numérotation des cartes. Chaque correction cartographique mentionnée ne concernera que la carte modifiée; les corrections apportées aux cartes d'intérêt connexe, s'il y en a, seront mentionnées dans les listes de corrections de ces autres cartes.

Les utilisateurs sont invités à consulter la carte 1, Symboles, abréviations et autres termes, du Service hydrographique du Canada pour en savoir plus sur la correction des cartes.

L'exemple suivant décrit les éléments que comprendra une correction typique selon la Partie 2.



La dernière correction est identifiée par LNM/D ou (L) dernier (N)Avis aux (M)navigateurs / Date. On exprime ce numéro soit dans l'ancien format des Avis (ex.: 594/99) ou dans le format jour-mois-année qui est la date reconnue comme la date de correction hebdomadaire de la carte présentée dans le diagramme ci-dessus sous l'item (8).

ÉDITION MENSUELLE DES AVIS AUX NAVIGATEURS ACCÈS WEB.

Nous offrons une fonction qui permet aux abonnés à notre service en ligne de recevoir la version électronique mensuelle intégrale des Avis aux navigateurs. Nous tenons également à encourager nos clients à visiter le site Web http://www.notmar.qc.ca/abonner/ pour s'abonner à ce nouveau service.

Les utilisateurs qui souhaitent recevoir des mises à jour pour leurs cartes peuvent créer un « profil d'utilisateur » à partir du site Web http://www.notmar.gc.ca/search/mycharts-eng.php?czoxOToibnRtPXN0ZXBfb25IJmxhbmc9ZSI7.

Cet attribut permet aux usagers d'enregistrer les cartes marines qu'ils possèdent.

Les personnes inscrites sont automatiquement avisées via un courriel lorsqu'un Avis aux navigateurs qui touche ses cartes est publié

MISE EN GARDE AVIS À LA NAVIGATION (RADIODIFFUSÉS ET ÉCRITS).

La Garde côtière canadienne procède actuellement à de nombreux changements au système canadien d'aides à la navigation.

Ces changements sont transmis au public par la Garde côtière canadienne sous la forme d'Avis à la navigation radiodiffusés et écrits qui sont, à leur tour, suivis d'Avis aux navigateurs pour correction directe sur les cartes ou réimpressions/nouvelles éditions de cartes marines.

Les navigateurs sont priés de conserver tous les Avis à la navigation écrits pertinents jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou annulés par des Avis aux navigateurs correspondants ou que des cartes mises à jour soient rendues disponibles au public par le Service hydrographique du Canada (SHC).

Les Avis à la navigation écrite en vigueur sont disponibles sur le site de la Garde côtière canadienne à http://www.ccg-gcc.gc.ca/fra/GCC/NOTSHIP.

La Garde côtière canadienne et le Service hydrographique du Canada analysent conjointement l'impact de ces changements et préparent un plan d'action pour l'émission de cartes marines révisées. Pour plus d'information, communiquer avec vos centres régionaux de diffusion des avis à la navigation (AVNAV).

Terre Neuve et Labrador

* Pêches et Océans Canada Garde côtière canadienne Centre SCTM de Port aux Basques 49. rue Stadium Case postale 99 PORT AUX BASQUES, T-N-L AOM 1C0 Téléphone: (709) 695-2168 Télécopieur. (709) 695-7784

Courriel: notshippax@dfo-mpo.qc.ca

Site Web: http://www.ccg-gcc.gc.ca/f30407

Maritimes

* Pêches et Océans Canada Garde côtière canadienne Centre SCTM de Sydney 1190. Westmount Road SYDNEY, N.E. B1R 2J6

Téléphone: (902) 564-7751 ou 1-800-686-8676

Facsimilé: (902) 564-2446

Courriel: notshipssyd@mar.dfo-mpo.gc.ca Site Web: http://www.ccg-gcc.gc.ca/e0030406

Québec

* Pêches et Océans Canada Garde côtière canadienne Centre SCTM de Les Escoumins 5 rue Otis LES ESCOUMINS, QC **G0T 1K0** Téléphone: (418) 233-2308

Facsimilé: (418) 233-3299 Courriel: Opsavis@dfo-mpo.gc.ca
Site Web: http://www.marinfo.gc.ca/;

http://www.marinfo.gc.ca/fr/avisecrits/index.asphttp:// Site Web: www.ccg-gcc.gc.ca/fra/GCC/Accueil_notship

Centre & Arctique

* Pêches et Océans Canada Garde côtière canadienne Services de communications et trafic maritimes Bureau des Avis à la navigation série « C » 401 rue King Ouest, PRESCOTT, ON KOE 1TO

Téléphone: (613) 925 0666 ou 1-800-265-0237 Facsimilé: (613) 925 4519

Courriel: NotshipC&A@DFO-MPO.GC.CA

Site Web: http://www.ccg-gcc.gc.ca/fra/GCC/Accueil notship

* Pêches et Océans Canada Garde côtière canadienne Centre SCTM de Igaluit

Bureau des Avis à la navigations série « A » et série « H » Case postale 189

IQALUIT, NU X0A 0H0 Téléphone: (867) 979-5269 Facsimilé: (867) 979-4264

Courriel: IQANORDREG@INNAV.GC.CA

Site Web: http://www.ccg-cc.gc.ca/fra/GCC/Accueil notship

^{*} Services disponibles en français et en anglais.

INDEX

SERVIC	CE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA, AVIS AU SUJET DES ANNEXES GRAPHIQUES DES CARTES MARINES SHC1
SERVIC	CE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - CORRECTIONS CUMULATIVES AUX CARTES1
SERVIC	CE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - DATES DE L'ÉDITION COURANTE DES CARTES1
SERVIC	CE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA, CARTES DU TYPE IMPRESSION SUR DEMANDE - UTILISATION ET SOINS À APPORTER1
SERVIC	CE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA, TRANSPORTS CANADA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION - SÉVCM2
FUSION	DES CENTRES DES SERVICES DE COMMUNICATION ET DE TRAFIC MARITIMES (SCTM)2
PUBLIC	CATION DE LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE - MODIFICATIONS AUX AIDES RADIO À LA NAVIGATION MARITIME (ATLANTIQUE, SAINT-LAURENT, GRANDS LACS, LAC WINNIPEG ET L'ARCTIQUE DE L'EST) PUBLICATION DE 20132
*401	PARC MARIN DU SAGUENAY-SAINT-LAURENT ET EAUX AVOISINANTES - PROTECTION DES BALEINES
*402	SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - CARTES MARINES4
*403	SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - CARTES ÉLECTRONIQUES DE NAVIGATION
*404	SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - CARTES MARINES ÉLECTRONIQUES MATRICIELLES (BSB V4)5
*405	TRANSPORT CANADA - ACCEPTATION DES PUBLICATIONS NAUTIQUES EN FORMAT ÉLECTRONIQUE AU CANADA
*406	TRANSPORT CANANDA BULLETINS DE LA SÉCURITÉ DES NAVIRES
*407	PUBLICATIONS DE LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE - NOUVELLE ÉDITION DE L'ÉDITION ANNUELLE DES AVIS AUX NAVIGATEURS - 2014
*408	GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE - LISTE DES CARTES TOUCHÉES PAR LES AVIS TEMPORAIRES ET PRÉLIMINAIRES ET LES CARTES DE RÉFÉRENCE (PARTIE 1). 7
*409	SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA – INSTRUCTIONS NAUTIQUES – ARC 402 — ARCTIQUE DE L'EST, PREMIÈRE ÉDITION, 2014 EST MAINTENANT DISPONIBLE EN PUBLICATION IMPRIMÉ SUR DEMANDE (ISD)8
*410	CAPE PINE TO/À RENEWS HARBOUR SIGNALS DE BRUME SUPPRIMÉS8
*411	GREAT ST. LAWRENCE HARBOUR AND/ET LAMALINE HARBOUR - SIGNALS DE BRUME SUPPRIMÉS8
*412	BAY D'ESPOIR AND/ET HERMITAGE BAY – SIGNAL DE BRUME SUPPRIMÉ8
*413	GARIA BAY AND/ET LE MOINE BAY - FOG SIGNAL DE BRUME SUPPRIMÉ8
*414	PISTOLET BAY - SIGNAL DE BRUME SUPPRIMÉ8
*415	QUIRPON HARBOUR AND APPROACHES/ET LES APPROCHES - SIGNAL DE BRUME SUPPRIMÉ

*416	BAY OF ISLANDS - SIGNAL DE BRUME SUPPRIMÉ
*417	RED BAY - SIGNAL DE BRUME SUPPRIMÉ
*418(P)	GRAND MANAN - BOUÉE À CLOCHE LUMINEUSE À ÊTRE ENLEVÉE
*419	TUSKET ISLANDS TO/À CAPE ST. MARYS – BOUÉE LUMINEUSE ENLEVÉE
*425(P)	SYDNEY HARBOUR – BOUÉE LUMINEUSE À ÊTRE ENLEVÉE
*421(P)	DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND/NORTHUMBERLAND STRAIT (PARTIE OUEST/WESTERN PORTION) – BOUÉE LUMINEUSE À ÊTRE ENLEVÉE
*422	HAVRE BOUCTOUCHE- NOUVEAU BRUNSWICK - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES AIDES À LA NAVIGATION
*423	PUBLICATION DE LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE - MODIFICATION À LA PUBLICATION DES AIDES RADIO À LA NAVIGATION MARITIME (ATLANTIQUE, SAINT-LAURENT, GRANDS LACS, LAC WINNIPEG ET L'ARCTIQUE DE L'EST) – 2013

No de la carte	Page	RIQUE DES CARTE No de la carte	Page	No de la carte	Page
1201	4	4396	7	The de la sairte	· ugo
1209	4	4449	7		
1220	13	4450	7		
1221	13	4466	7		
1317	13	4509	7,8,17		
1430	13,14	4512	7,8,18		
1509	14	4522	7		
1510	14	4596	7		
1515	15	4625	18		
2305	7	4639	7,8,18		
3419	4	4642	7,8,18		
3743	4	4644	7,8,18		
3936	4	4653	19		
3977	4	4661	19		
4016	15	4669	7,8,19		
4017	15	4670	7		
4020	15	4731	19		
4023	16	4817	19		
4047	16	4827	20		
4124	7	4830	7		
4201	7	4844	7,8,20		
4233	7	4905	7		
4243	7,9,16	4906	20		
4245	16,17	4909	7,10		
4266	4,7,9	4911	7		
4277	17	4921	7,20,21		
4279	7	5051	7		
4281	7	6267	7		
4340	7,9	7950	4		
4377	7	US 14884	7		
4386	7,8				

PARTIE 1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET SUR LA SÉCURITÉ

SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA, AVIS AU SUJET DES ANNEXES GRAPHIQUES DES CARTES MARINES SHC.

Les annexes graphiques en couleurs Web sont mises gratuitement à disposition du navigateur. Étant donné la bonne qualité de la plupart des imprimantes, l'impression des annexes graphiques devrait être de bon niveau. Les annexes graphiques seront disponibles en temps réel et dans le monde entier.

Le SHC répondra volontiers à vos commentaires sur ce service que vous pourrez faire parvenir à shcinfo@dfo-mpo.gc.ca.

SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - CORRECTIONS CUMULATIVES AUX CARTES.

Le cumulatif des avis de corrections cartographiques est désormais accessible à http://www.notmar.gc.ca/rechercher/notmar-fra.php

SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - DATES DE L'ÉDITION COURANTE DES CARTES.

ÉDITIONS DES CARTES

Les trois termes définis ci-dessous sont utilisés pour indiquer le genre de publication.

CARTE NOUVELLE - "NEWCHT"

La première publication d'une carte marine canadienne couvrant une zone qui n'avait pas encore été représentée à l'échelle indiquée ou couvrant une zone différente de celle couverte par une carte existante.

NOUVELLE ÉDITION - "NEWEDT"

Nouvelle édition d'une carte existante, contenant des modifications essentielles pour la navigation en plus de celles signalées dans les Avis aux navigateurs, et annulant par conséquent les éditions en service.

RÉIMPRESSIONS

Un nouveau tirage de l'édition en vigueur d'une carte sur laquelle aucune modification importante pour la navigation n'a été incorporée à l'exception de celles diffusées préalablement dans les Avis aux navigateurs. Elle peut faire également l'objet de modifications provenant d'autres sources mais qui ne sont pas considérées comme essentielles à la navigation. Les tirages antérieurs de la même édition restent toujours en vigueur.

Les dates courantes d'édition des cartes peuvent être consultées à http://www.chs-shc.gc.ca/charts-cartes/paper-papier/index-fra.asp

SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA, CARTES DU TYPE IMPRESSION SUR DEMANDE - UTILISATION ET SOINS À APPORTER.

Contexte

Le Service hydrographique du Canada (SHC) met à la disposition du public des cartes marines comme moyen d'assurer une navigation sécuritaire tout en considérant les impératifs financiers. Par conséquent, le SHC poursuit l'extension de son portfolio de cartes à impression sur demande (ISD). Ces cartes sont facilement reconnaissables à leur papier plus blanc et à l'écusson coloré du Service hydrographique du Canada. Cette nouvelle technologie permet au SHC d'imprimer ses cartes de manière plus efficace, tout en améliorant le contenu grâce à la rapidité avec laquelle on peut ajouter de nouvelles et importantes informations. La technologie ISD permet d'offrir aux clients des cartes mises à jour et sans le cumul de corrections manuelles, ni d'annexes graphiques collées. De plus, cette technologie permet d'éviter l'épuisement de stock que l'on peut connaître avec la méthode d'impression lithographique et les méthodes d'entreposage conventionnelles. En cas d'urgence nationale, le SHC peut répondre adéquatement aux demandes des autorités en fournissant les meilleures informations disponibles et ce, en un minimum de temps.

Soins à apporter à votre carte ISD

Le SHC conseille vivement à ses clients de traiter les cartes ISD avec plus de soin que les cartes lithographiques conventionnelles. N'utilisez que des crayons à mine HB et exercez une pression modérée lors de l'inscription d'information sur les cartes ISD. Des tests ont révélés que l'utilisation d'une gomme à effacer particulière (de couleur dorée et de forme cubique) était plus efficace que tout autre produit. Cette gomme est également efficace sur les cartes marines imprimées selon le procédé lithographique.

PARTIE 1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET SUR LA SÉCURITÉ

SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA, TRANSPORTS CANADA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION - SÉVCM.

Nous informons les navigateurs que le SÉVCM (ECDIS) pourrait ne pas afficher certains hauts-fonds lorsqu'il est utilisé en mode « affichage de base » ou « standard ». La planification de route et les alertes pour ces hauts-fonds pourraient ne pas s'activer. Afin d'assurer une navigation sécuritaire et afin d'obtenir la confirmation que la route planifiée est libre de tout danger, les navigateurs devraient effectuer une inspection visuelle de la route planifiée et de tout écart par rapport à cette dernière, à l'aide du SÉVCM (ECDIS) configuré de manière à afficher « toutes les données ».

Nous déconseillons aux navigateurs de se fier uniquement à la fonction de vérification de croisière automatisée.

FUSION DES CENTRES DES SERVICES DE COMMUNICATION ET DE TRAFIC MARITIMES (SCTM).

La GCC procède actuellement à la fusion des centres de ses Services de communication et de trafic maritimes. Les changements qui en résultent doivent donner lieu, d'ici le printemps 2015, à un groupe de 12 centres des SCTM situés de manière stratégique dans l'ensemble du pays. Les renseignements se rapportant à la fusion seront transmis aux clients par tous les moyens disponibles.

Phase I (terminée Printemps 2014)

Région de l'Atlantique

Fermeture du centre des SCTM de St. John's. Les services seront assurés par le centre de Placentia. Fermeture du centre des SCTM de Saint John (Fundy). Les services seront assurés par le centre de Halifax.

Région du Centre et de l'Arctique

Fermeture du centre des SCTM de Montréal. Les services seront assurés par le centre de Québec.

Phase II (terminée Printemps 2015)

Région de l'Atlantique

Fermeture du centre des SCTM de St. Anthony. Les services seront assurés par le centre de Labrador (Goose Bay).

Région du Centre et de l'Arctique

Fermeture du centre des SCTM de Rivière-au-Renard. Les services seront assurés par le centre de Les Escoumins,

Il n'y aura pas de réduction du niveau de services des SCTM offerts aux clients. Les navigateurs doivent savoir que, en raison de la fusion, les coordonnées, la météo et autres calendriers de radiodiffusion maritime pertinents pourraient changer. Ces changements seront transmis par les ARNM à mesure qu'ils seront disponibles.

Les navigateurs doivent vérifier la partie 3 des AVNAV sur une base mensuelle pour obtenir les mises à jour.

PUBLICATION DE LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE - MODIFICATIONS AUX AIDES RADIO À LA NAVIGATION MARITIME (ATLANTIQUE, SAINT-LAURENT, GRANDS LACS, LAC WINNIPEG ET L'ARCTIQUE DE L'EST) PUBLICATION DE 2013.

Partie I - page 1 de 10 PRÉAVIS

Le service commercial de correspondance publique

À compter du 1^{er} janvier 2014, les modifications suivantes au service commercial de correspondance publique de la Garde côtière canadienne, fourni par des centres des Services de communications et de trafic maritimes désignés, prendront effet :

Toutes <u>les communications navire-terre à lonque distance</u> seront gérées par le fournisseur de services téléphoniques habituel en tant qu'<u>appels à frais virés</u>.

Les personnes qui tenteront de faire des <u>appels téléphoniques terre-navire</u> devront passer par le centre des SCTM approprié qui se chargera d'établir la communication.

Les centres des SCTM fournissant un service commercial de correspondance publique apparaissent dans la partie 2 des Aides radio à la navigation maritime.

PARTIE 1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET SUR LA SÉCURITÉ

*401 PARC MARIN DU SAGUENAY-SAINT-LAURENT ET EAUX AVOISINANTES - PROTECTION DES BALEINES.

La région du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent et des eaux avoisinantes est reconnue pour sa population résidente de bélugas, une espèce menacée, et la grande diversité de baleines qui y migrent, principalement entre avril et novembre, pour s'alimenter.

MESURES DE PROTECTION RÈGLEMENTAIRES

Toutes les espèces de baleines fréquentant le Saint-Laurent sont protégées en vertu du Règlement sur les mammifères marins, découlant de la Loi sur les pêches. Dans les limites du parc marin, des mesures spécifiques s'appliquent en vertu du Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay—Saint-Laurent, découlant de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent. Toute collision avec un mammifère marin à l'intérieur du parc marin doit obligatoirement être signalée sans délai à un garde de parc au 1-866-508-9888. Pour les collisions en dehors du parc marin ou pour toute autre situation concernant un mammifère marin mort ou en difficulté, contactez le réseau d'urgence au 1-877-722-5346 ou le canal 16. (voir section 5C de l'Édition annuelle avril 2014 à mars 2015 des avis aux navigateurs).

MESURES DE PROTECTION VOLONTAIRES

Mesures provisoires en vigueur du 1er mai au 31 octobre 2014

Ces mesures sont applicables au passage des navires marchands et de croisière entre pointe à Boisvert et cap de la Tête au Chien pour prévenir les collisions avec les baleines (voir lien ci-dessous pour la carte). Ces mesures doivent être envisagées seulement lorsqu'elles ne causent aucun préjudice à la sécurité de la navigation.


Aire de vigilance (aire jaune): Afin de réduire les risques de collisions avec les rorquals pouvant être présents dans l'ensemble de l'aire, une vigilance accrue des navigateurs dans ce secteur est essentielle. Il est recommandé de mettre en poste une vigie afin d'accroître les possibilités de voir les animaux et ainsi prendre les mesures d'évitement nécessaires. S'il n'est pas possible de contourner les rorquals, ralentir et attendre que les animaux soient à une distance de plus de 400 mètres (0.215 mille marin) avant de reprendre de la vitesse. La nuit, les animaux sont difficilement visibles : une prudence accrue est donc recommandée.

Aire de ralentissement à 10 nœuds (aire rouge): Afin de réduire les risques de collisions avec des rorquals dans cette aire d'alimentation, il est recommandé de réduire la vitesse sur l'eau du navire à un maximum de 10 nœuds dans l'aire de ralentissement et de mettre en poste une vigie. Le passage dans le chenal Laurentien au nord de l'île Rouge est recommandé pour minimiser l'impact du bruit dans un secteur sensible, au sud de cette île, hautement fréquenté par les troupeaux de bélugas composés de femelles et de jeunes.

Aire à éviter (aire rouge hachurée): Afin de réduire le bruit et les risques de collision avec des rorquals, les navires devraient éviter de passer dans cette aire fortement utilisée par les rorquals bleus, une espèce en voie de disparition. Si le passage dans l'aire ne peut être évité, réduire la vitesse sur l'eau du navire à un maximum de 10 nœuds.

Voir la carte suivante:

PARTIE 1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET SUR LA SÉCURITÉ



*402 SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - CARTES MARINES.

CARTES	TITRE & MATIÈRES	ÉCHELLE	DATE D'ÉDITION	CAT#	PRIX
Carte nouvelle					
1201	Saint-Fulgence à/to Saguenay	1:15000	07-FEV-2014	1	
3977	Douglas Channel	1:80000	27-DEC-2013		20.00
Nouvelle édition					
3419	Esquimalt Harbour	1:5000	13-DEC-2013	2	20.00
3936	Fitz Hugh Sound to/à Lama Passage	1:40000	21-MAR-2014	2	
4266	Sydney Harbour	1:20000	28-FEV-2014	1	20.00
7950	Jones Sound, Norwegian Bay and Queens Channel	1:500000	21-JUN-2013	4	20.00
Cartes retirées en permanence					
1209	Saint-Fulgence à/to Rivière Shipshaw				
3743	Douglas Channel				

PARTIE 1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET SUR LA SÉCURITÉ

*403 SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - CARTES ÉLECTRONIQUES DE NAVIGATION.

NOUVEAUX PRODUITS	
NUMERO CEN S-57	TITRE DE LA CARTE
CA370603	Douglas Channel
CA370720	Nootka Sound to/à Quatsino Sound (part 2 of 2)
CA370721	Douglas Channel
CA376363	Cut Throat Island to/à Quaker Hat
CA470604	Douglas Channel - Central Portion/Partie Centrale
CA473456	Approaches to/à Koojesse Inlet
CA476323	Great Bay de l'Eau and Approaches/et les approches
CA476365	Holton Harbour
CA476366	Ice Tickle and/et Indian Harbour
CA570715	Prince Rupert Harbour (part 2 of 2)
CA570716	Trail Bay
CA570717	Tsowwin Narrows
CA570718	Welcome Bay
CA570719	Port Mellon
CA576324	Harbour Breton
CA576364	Cut Throat Harbour and/et East Harbour
CA579237	Saint-Fulgence à/to Saguenay
Retirées en permanence	
CA470349	Burke Channel
CA570066	Venn Passage
CA570067	Porpoise Harbour, Ridley Island and Approaches/et les approches
CA570068	Morse Basin and/et Denise Inlet
CA570126	Butze Rapids
CA579077	Saint-Fulgence à/to Rivière Shipshaw
CA579095	Chicoutimi à Rivière Shipshaw - Continuation A

*404 SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - CARTES MARINES ÉLECTRONIQUES MATRICIELLES (BSB V4)

CARTES	TITRE & MATIÈRES	ÉCHELLE	DATE D'ÉDITION
Carte nouvelle			
R/M7184	Broughton Island and Approaches/et les Approches	1:50000	31-AOU-2012
Nouvelle édition			
R/M1310	Port de Montréal	1:15000	10-JAN-2014
R/M3412	Victoria Harbour	1:12000	22-NOV-2013
R/M4440	Îles Sainte-Marie à/to Île à la Brume	1:75000	19-JUL-2013
R/M4722	Terrington Basin	1:6000	25-OCT-2013

PARTIE 1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET SUR LA SÉCURITÉ

*405 TRANSPORT CANADA - ACCEPTATION DES PUBLICATIONS NAUTIQUES EN FORMAT ÉLECTRONIQUE AU CANADA.

- Le Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques (1995) (RCPN) exige la présence à bord et l'utilisation de plusieurs publications nautiques. Au Canada, bon nombre de ces publications nautiques sont maintenant disponibles en format électronique et peuvent être téléchargées sur internet en format PDF (catalogue de cartes, avis mensuel aux navigateurs (NOTMAR), Livre des feux, des bouées et des signaux de brume, Édition annuelle des Avis aux navigateurs, Aides radio à la navigation maritime, Navigation dans les glaces en eaux canadiennes). De plus, certains bâtiments peuvent transporter des publications en format électronique, délivrées par une autre administration (c'est-à-dire, les publications numériques de l'Amirauté), conformément au paragraphe 6(3) du RCPN.
- La circulaire de l'OMI intitulée « Exigences sur la responsabilité des publications à bord des navires (MSC-MEPC.2/Circ.2) » autorise l'utilisation de publications électroniques si elles ont été émises par l'OMI, une administration ou une organisation autorisée par une administration. Le document électronique doit aussi être « traité selon la procédure SMS de contrôle des documents sur les navires, incluant la procédure de mise à jour en temps opportun ». Cependant, il existe une exception, car l'OMI exige que le Code international de signaux et le volume III du manuel IAMSAR soient toujours disponibles en format papier pour assurer l'accessibilité et la transférabilité en cas d'urgence.
- Aux termes de la Convention SOLAS, les cartes marines et les publications nautiques en format électronique peuvent être utilisées pour satisfaire aux exigences du chapitre V de la Convention SOLAS en matière de transport, à condition que des mesures auxiliaires adéquates soient en place.
- Le RCPN fournit des exigences détaillées pour les publications nautiques. Les publications nautiques sous forme électroniques doivent répondre aux mêmes exigences que les publications papier.

Par exemple:

- La publication doit être publiée ou émise par une autorité compétente;
- La publication doit couvrir complètement la zone de navigation et elle doit être à jour.

La publication électronique doit être facilement accessible à l'officier de quart à la passerelle en tout temps, et doit être consultable sur le pont de navigation.

Il devrait y avoir une copie de sauvegarde à bord. Il devrait y avoir une source d'énergie d'urgence pour le système principal.

Les mises à jour doivent être faites sur les deux systèmes (le système principal ainsi que le système auxiliaire) aussitôt que possible. Lorsque le navire est au port, elles doivent être appliquées avant la planification d'une traversée et le début du voyage.

Puisque tous les documents exigés par le RCPN doivent être à bord, l'accès à la publication au moyen d'Internet ne satisfait pas à cette exigence et n'est donc pas acceptable. Toutefois, les publications téléchargées et sauvegardées à bord ou les versions imprimées provenant de sources officielles sur Internet sont acceptables.

*406 TRANSPORT CANANDA BULLETINS DE LA SÉCURITÉ DES NAVIRES.

Ceci est pour vous informer qu'un nouveau **Bulletin de la sécurité des navires** a été récemment publié sur le site Web de Transports Canada à www.tc.gc.ca/bsn-ssb/.

Pour consulter ou télécharger ce bulletin, s'il vous plaît cliquer sur le lien ci-dessous :

Titre: Entretien technique approprié des conteneurs de marchandises et pratiques de chargement sécuritaire

Numéro : Bulletin Nº 01/2014

Date: 2014-03-11

Lien: http://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/bulletins-2014-01-fra.htm

Inscrivez-vous au <u>bulletin électronique</u> pour recevoir un avis par courriel chaque fois qu'un nouveau Bulletin de la sécurité des navires est publié sur notre site Web.

Contactez-nous au : securitemaritime-marinesafety@tc.gc.ca ou 1-855-859-3123 (Sans frais)

PARTIE 1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET SUR LA SÉCURITÉ

*407 PUBLICATIONS DE LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE - NOUVELLE ÉDITION DE L'ÉDITION ANNUELLE DES AVIS AUX NAVIGATEURS - 2014

L'édition 2014 de la publication de l'Édition Annuelle des Avis aux Navigateurs peut maintenant être téléchargée gratuitement à partir du site Web NOTMAR http://notmar.gc.ca/go.php?doc=eng/services/annual/default-eng

La version papier de cette publication n'est pas disponible, vous pouvez imprimer votre copie.

Les modifications apportées à cette publication sont publiées dans la partie 1 de l'édition mensuelle des Avis aux navigateurs (www.notmar.gc.ca). La copie en ligne est toujours à jour avec les derniers changements.

L'édition 2014 contient les mises à jour jusqu'au 31 décembre 2013. Elle remplace l'édition 2013.

*408 GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE - LISTE DES CARTES TOUCHÉES PAR LES AVIS TEMPORAIRES ET PRÉLIMINAIRES ET LES CARTES DE RÉFÉRENCE (PARTIE 1).

EN VIGUEUR JUSQU'AU 28 MARS, 2013 (RÉVISÉ ET PROMULGUÉ TRIMESTRIELLEMENT)

2305	1204(P)/08	
4124	307(P)/14	
4201	509(P) /13	
4233	210(P)/12	
4243	711(P)/13; 308(P)/14	
4266	608(P)/12, 609(P)/12	
4279	1210(P)/13	
4281	1111(P)/11	
4340	305(P) /14; 306(P) /14	
4377	405(P)/13	
4386	1107(P)/13; 1108(P)/13	
4396	510(P)/13	
4449	1211(P)/13; 106(P)/14	
4450	1005(P)/13; 1006(P)/13	
4466	109(P)/14	
4509	114(P)/14	
4512	1205(P) /13;115(P)/14	
4522	1103(T) /13; 1207(T) /13;	
4596	1209(T) /13;	
4639	113(P)/14	
4642	111(P)/14	
4644	112(P)/14	
4669	116(P)/14	
4670	1206(T) /13;	
4830	1104(T) /13;	
4844	110(P)/14	
4905	204(P) /14	
4909	613(P)/12, 810(P)/12; 205(P) /14; 206 (P) /14; 207(P) /14; 304(P) /14	
4911	811(P)/12, 612(P)/13	
4921	713(P)/13	
5051	1208(T) /13;	
6267	112(P)/06	
US14884	715(T)/13	

PARTIE 1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET SUR LA SÉCURITÉ

*409 SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA – INSTRUCTIONS NAUTIQUES – ARC 402 — ARCTIQUE DE L'EST, PREMIÈRE ÉDITION, 2014 EST MAINTENANT DISPONIBLE EN PUBLICATION IMPRIMÉ SUR DEMANDE (ISD).

Le fascicule des Instructions nautiques ARC 402 — Arctique de l'Est, première édition, 2014 est maintenant disponible en format impression sur demande (ISD). Ce nouveau fascicule annule et remplace les Instructions nautiques, Arctique canadien, volume II, quatrième édition, 1985 ainsi que le reste des Instructions nautiques, Arctique canadien, volume 3, cinquième édition, 1994. Les fascicules en format ISD sont mis à jour à partir de la Partie 4 des Avis aux navigateurs jusqu'à la date d'impression. Le coût de ARC 402 — Arctique de l'Est, première édition, 2014, est de 26,95 \$. Pour commander à l'avance le fascicule, veuillez communiquer avec un dépositaire de cartes.

*410 CAPE PINE TO/À RENEWS HARBOUR - SIGNALS DE BRUME SUPPRIMÉS.

Référence: Avis 110(P) /2014 est annulé. (Carte: 4844).

(N2014-018; 019)

*411 GREAT ST. LAWRENCE HARBOUR AND/ET LAMALINE HARBOUR - SIGNALS DE BRUME SUPPRIMÉS.

Référence: Avis 111(P) /2014 est annulé. (Carte: 4642).

(N2014-020; 021)

*412 BAY D'ESPOIR AND/ET HERMITAGE BAY – SIGNAL DE BRUME SUPPRIMÉ.

Référence: Avis 112(P) /2014 est annulé. (Carte: 4644).

(N2014-022)

*413 GARIA BAY AND/ET LE MOINE BAY - SIGNAL DE BRUME SUPPRIMÉ.

Référence: Avis 113(P) /2014 est annulé. (Carte: 4639).

(N2014-023)

*414 PISTOLET BAY - SIGNAL DE BRUME SUPPRIMÉ.

Référence: Avis 114(P) /2014 est annulé. (Carte: 4509).

(N2014-024)

*415 QUIRPON HARBOUR AND APPROACHES/ET LES APPROCHES - SIGNAL DE BRUME SUPPRIMÉ.

Référence: Avis 115(P) /2014 est annulé. (Carte: 4512).

(N2014-026)

*416 BAY OF ISLANDS – SIGNAL DE BRUME SUPPRIMÉ.

Référence: Avis 1107(P) /2013 est annulé. (Carte: 4386)

(N2014-017)

*417 RED BAY - SIGNAL DE BRUME SUPPRIMÉ.

Référence: Avis 116(P) /2014 est annulé. (Carte: 4669)

(N2014-025)

PARTIE 1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET SUR LA SÉCURITÉ

*418(P) GRAND MANAN – BOUÉE À CLOCHE LUMINEUSE À ÊTRE ENLEVÉE.

Référence carte: 4340

La Garde côtière canadienne se propose d'abandonner de façon permanente l'aide à la navigation suivante:

La bouée à cloche lumineuse North Shoal X2, LF 5.6 (44° 32' 05.6"N 67° 06' 41.1"W)

Tous les navigateurs et toutes les personnes intéressées sont priées de présenter leurs observations dans les trois mois suivant la date de publication du présent Avis au:

Surintendant Aides à la navigation et Voies navigables, Garde côtière canadienne, Boîte postale 5667, St. John's, T-N, A1C 5X1 Téléphone: 709-772-5195 Courriel: LlewellynD@DFO-MPO-GC.CA

Elles devront exposer les faits sur lesquels se fondent leurs objections et donner à l'appui les renseignements ayant trait à la sécurité, au commerce et au bien public.

(F2014-008)

*419 TUSKET ISLANDS TO/À CAPE ST. MARYS – BOUÉE LUMINEUSE ENLEVÉE.

Référence: Avis 711(P)/2013 est annulé. (Carte: 4243)

(F2014-007)

*420(P) SYDNEY HARBOUR – BOUÉE LUMINEUSE À ÊTRE ENLEVÉE.

Référence Carte: 4266

La Garde côtière canadienne se propose d'abandonner de façon permanente l'aide à la navigation suivante:

La bouée lumineuse Point Edward S8; LF 781 (46° 11' 29"N 60° 13' 31"W)

Tous les navigateurs et toutes les personnes intéressées sont priées de présenter leurs observations dans les trois mois suivant la date de publication du présent Avis au:

Surintendant Aides à la navigation et Voies navigables, Garde côtière canadienne, Boîte postale 5667, St. John's, T-N, A1C 5X1 Téléphone: 709-772-5195 Courriel: <u>LlewellynD@DFO-MPO-GC.CA</u>

Elles devront exposer les faits sur lesquels se fondent leurs objections et donner à l'appui les renseignements ayant trait à la sécurité, au commerce et au bien public.

(G2014-024)

PARTIE 1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET SUR LA SÉCURITÉ

*421(P) DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND/NORTHUMBERLAND STRAIT (PARTIE OUEST/WESTERN PORTION) – BOUÉE LUMINEUSE À ÊTRE ENLEVÉE.

Référence Carte: 4909

La Garde côtière canadienne se propose d'abandonner de façon permanente l'aide à la navigation suivante:

La bouée lumineuse Bouctouche Harbour XV2; LF 1119.55 (46° 27' 03"N 64° 35' 45"W)

Comments on this action are solicited from mariners and other interested parties.

Comments should be directed to the following within three months from the date of this notice:

Tous les navigateurs et toutes les personnes intéressées sont priées de présenter leurs observations dans les trois mois suivant la date de publication du présent Avis au:

Surintendant Aides à la navigation et Voies navigables, Garde côtière canadienne, Boîte postale 5667, St. John's, T-N, A1C 5X1 Téléphone: 709-772-5195 Courriel: LlewellynD@DFO-MPO-GC.CA

Elles devront exposer les faits sur lesquels se fondent leurs objections et donner à l'appui les renseignements ayant trait à la sécurité, au commerce et au bien public.

(G2014-027)

*422 HAVRE BOUCTOUCHE- NOUVEAU BRUNSWICK – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES AIDES À LA NAVIGATION.

La Garde côtière canadienne se propose d'abandonner de façon permanente les aides à la navigation suivantes:

Enlever la bouée à cloche lumineuse Bouctouche Bar X17, LF 1125.5 (46° 31' 36"N 64° 32' 54"W).

Mouiller une bouée lumineuse Cardinale Est, Bouctouche Harbour, Q(3) 10s, marquée XVB, LF 1119.1, à 46° 25′ 15.5″N, 64° 36′ 09.3″W (env.).

Mouiller une bouée lumineuse Cardinale Est Bouctouche Harbour, VQ(3) 5s, marquée XVA, LF 1119.2, à 46° 27' 47.82"N, 64° 35' 40.98"W (env.).

Enlever la bouée plate verte Bouctouche Harbour XV3, LF 6125.1 (46° 27' 05"N 64° 36' 46"W).

Remplacer la bouée conique rouge Bouctouche Harbour, XV4 (46° 27' 09.5"N 64° 37' 02"W) par une bouée lumineuse Bouctouche Harbour, marquée XV4, QR, LF 1119.64 et la déplacer à 46° 27' 8.28"N 64° 36' 33.24"W.

Remplacer la bouée conique rouge Bouctouche Harbour, XV6 (46° 27' 12.7"N 64° 37' 20.7"W) par une bouée lumineuse Bouctouche Harbour, marquée XV6, FLR, LF 1119.65, demeure à la même position.

Déplacer la bouée conique rouge Bouctouche Harbour XV8 de 46° 27' 09.5"N 64° 37' 02"W à 46° 27' 15.66"N 64° 37' 46.38"W.

Enlever la bouée lumineuse verte Bouctouche Harbour XV9 (46° 27' 21.2"N 64° 38' 11.8"W).

Mouiller une bouée lumineuse Bouctouche Harbour, QR, marquée XV10, LF 1119.3 à 46° 27' 21.2"N 64° 38' 11.8"W.

Déplacer la bouée conique rouge Bouctouche Harbour XV12 de 46° 27' 27"N 64° 38' 23"W à 46° 27' 32.34"N 64° 38' 33 78"W

PARTIE 1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET SUR LA SÉCURITÉ

Mouiller une bouée conique verte Bouctouche Harbour, marquée XV13, LF 1119.4 à la position 46° 27' 30.54"N 64° 38' 36.48"W.

Déplacer la bouée conique rouge Bouctouche Harbour XV14 de 46° 27' 41"N 64° 38' 42"W à 46° 27' 44.22"N 64° 38' 49.56"W.

Remplacer la bouée plate verte Bouctouche Harbour XV15 (46° 27' 41"N 64° 38' 50.5"W) par une bouée lumineuse Bouctouche Harbour marquée XV15, LF 1125.19 et la déplacer à 46° 27' 41.46"N, 64° 38' 52.86"W

Remplacer la bouée conique rouge Bouctouche Harbour XV16 (46° 27' 50.5"N 64° 38' 47.5"W) par une bouée lumineuse Bouctouche Harbour, FIR, marquée XV16, LF 1125.17 et la déplacer à 46° 27' 56.64"N 64° 39' 5.94"W

Mouiller une bouée conique verte Bouctouche Harbour, marquée XV17 à 46° 27' 54.06"N 64° 39' 9.42"W.

Déplacer la bouée conique rouge Bouctouche Harbour XV18 de 46° 28' 10"N 64° 39' 15.5"W à 46° 28' 8.10"N 64° 39' 21.24"W (env.).

Remplacer la bouée plate verte Bouctouche Harbour XV19 (46° 28' 09"N 64° 39' 24.5"W) par une bouée lumineuse Bouctouche Harbour, FIG, marquée XV19, LF 1125.21 et la déplacer à 46° 28' 5.70"N 64° 39' 24.36"W (env.).

Mouiller une bouée lumineuse conique Bouctouche Harbour, marquée XV20, LF 1125.18 à 46° 28' 19.92"N 64° 39' 36.54"W (env.).

Déplacer la bouée plate verte Bouctouche Harbour XV21 de 46° 28' 22"N 64° 39' 43"W à 46° 28' 26.34"N 64° 39' 51.12"W (env.).

Remplacer la bouée plate verte Bouctouche Harbour XV23 (46° 28' 34"N 64° 40' 03"W) par une bouée lumineuse Bouctouche Harbour, QG, marquée XV23, LF 1125.23, QG, demeure à la même position.

Enlever les pieux Bouctouche Harbouche – 34 (rouge) STK34 (46° 28' 30"N 64° 40' 06"W) (env.). - Remplacé par des bouées.

Enlever les pieux Bouctouche Harbour – 14 (Vert) STK14 (46° 28' 12"N 64° 40' 12"W) (env.). - Remplacé par des bouées.

Mouiller une bouée lumineuse Bouctouche Harbour, FIR, marquée XV26, LF 1125.24, à 46° 28' 40.02"N 64° 40' 13.68"W (env.).

Mouiller une bouée verte Bouctouche Harbour, marquée XV27, à 46° 28' 37.74"N 64° 40' 15.84"W (env.).

Mouiller une bouée rouge Bouctouche Harbour, marquée XV28, à 46° 28' 29.00"N 64° 40' 28.80"W (env.).

Mouiller une bouée lumineuse Bouctouche Harbour, FIG, marquée XV29, LF 1125.25, à 46° 28' 37.14"N 64° 40' 27.30"W (env.).

Mouiller une bouée rouge Bouctouche Harbour, marquée XV30, à 46° 28' 36.18"N 64° 40' 41.88"W (env.).

Mouiller une bouée verte Bouctouche Harbour, marquée XV31, à 46° 28' 34.26"N 64° 40' 40.68"W (env.).

Mouiller une bouée lumineuse Bouctouche Harbour, FIR, marquée XV32, LF 1125.26, à 46° 28' 32.94"N 64° 40' 54.42"W (env.).

Mouiller une bouée verte Bouctouche Harbour, marquée XV33, à 46° 28' 30.90"N 64° 40' 53.88"W (env.).

Mouiller une bouée rouge Bouctouche Harbour, marquée XV34, à 46° 28' 29.34"N 64° 41' 6.66"W (env.).

Mouiller une bouée verte Bouctouche Harbour, marquée XV35, à 46° 28' 27.36"N 64° 41' 5.52"W (env.).

Mouiller une bouée lumineuse Bouctouche Harbour, FIR, marquée XV36, LF 1125.27, à 46° 28' 25.80"N 64° 41' 18.96"W (env.).

PARTIE 1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET SUR LA SÉCURITÉ

Mouiller une bouée lumineuse Bouctouche Harbour, FIG, marquée XV37, LF 1125.28, à 46° 28' 24.24"N 64° 41' 18.18"W (env.).

Mouiller une bouée rouge Bouctouche, marquée XV38, à 46° 28' 23.76"N 64° 41' 31.26"W (env.).

Mouiller une bouée verte Bouctouche Harbour, marquée XV39, à 46° 28' 22.14"N 64° 41' 30.84"W (env.).

Mouiller une bouée rouge Bouctouche Harbour, marquée XV40, à 46° 28' 21.42"N 64° 41' 43.62"W (env.).

Mouiller une bouée lumineuse Bouctouche Harbour, FLG, marquée XV41, LF 1125.29, à 46° 28' 19.68"N 64° 41' 42.96"W (env.).

Mouiller une bouée verte Bouctouche Harbour, marquée XV42, à 46° 28' 15.78"N 64° 41' 53.70"W (env.).

Mouiller une bouée rouge Bouctouche Harbour, marquée XV43, à 46° 28' 17.64"N 64° 41' 54.90"W (env.).

Mouiller une bouée verte Bouctouche Harbour, marquée XV45, à 46° 28' 13.86"N 64° 42' 5.64"W (env.).

Mouiller une bouée rouge Bouctouche Harbour, marquée XV46, à 46° 28' 20.46"N 64° 42' 14.46"W (env.).

Mouiller une bouée verte Bouctouche Harbour, marquée XV47, à 46° 28' 18.06"N 64° 42' 18.12"W (env.).

Mouiller une bouée rouge Bouctouche Harbour, marquée XV48, à 46° 28' 26.28"N 64° 42' 24.72"W (env.).

Mouiller une bouée verte Bouctouche Harbour, marquée XV49, à 46° 28' 24.78"N 64° 42' 26.94"W (env.).

Mouiller une bouée lumineuse Bouctouche Harbour, QG, marquée XV51, LF 1125.30, à 46° 28' 26.70"N 64° 42' 32.22"W (env.).

Mouiller une bouée rouge Bouctouche Harbour, marquée XV52, à 46° 28' 28.68"N 64° 42' 35.94"W (env.).

Mouiller une bouée rouge Bouctouche Harbour, marquée XV54, à 46° 28' 28.56"N 64° 42' 44.70"W (env.).

Mouiller une bouée verte Bouctouche Harbour, marquée XV55, à 46° 28' 27.48"N 64° 42' 44.82"W (env.).

Mouiller une bouée rouge Bouctouche Harbour, marquée XV56, à 46° 28' 28.68"N 64° 42' 51.30"W (env.).

Mouiller une bouée lumineuse Bouctouche Harbour, QR, marquée XV44, LF 1125.31, à 46° 28' 16.00"N 64° 42' 6.00"W (env.).

Enlever la bouée Bouctouche Harbour XV60 (46° 28' 16.00"N 64° 42' 06.00"W).

Demeure en position Bouctouche Harbour - 100 (vert) STK100 (46° 29' 00"N 64° 40' 00"W) (env.).

Demeure en position Bouctouche Harbour - 100 (rouge) STK100 (46° 29' 00"N 64° 40' 00"W) (env.).

PARTIE 2 CORRECTIONS AUX CARTES

1220 - Baie des Sept-Îles - Nouvelle édition - 11-MAI-2012 - NA	D 1983

18-AVR-2014

LNM/D. 24-MAI-2013

Porter

une profondeur de 0 mètre 2 décimètres

50°09'59.4"N 066°26'06.0"W

(Voir la carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479006

MPO(6408879-01)

Porter

une profondeur de 9 mètres 5 décimètres

50°11'39.4"N 066°16'10.0"W

(Voir la carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA379028, CA479006

MPO(6408906-01)

1221 - Pointe de Moisie à/to Île du Grand Caouis - Nouvelle édition - 07-JANV-2005 - NAD 1983

18-AVR-2014

LNM/D. 28-JANV-2011

Porter une profondeur de 9 mètres 5 décimètres

50°11'39.4"N 066°16'10.0"W

(Voir la carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA379028, CA479006

MPO(6408906-01)

1317 - Continuation A - Nouvelle édition - 22-JUIN-2012 - NAD 1983

18-AVR-2014

LNM/D. 22-NOV-2013

46°50'39.8"N 071°03'28.0"W

46°50'19.4"N 071°03'20.8"W

Modifier la hauteur libre de 51 mètres, pour lire 50 mètres.

(Voir la carte n° 1, D20)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479082

MPO(6408894-01)

MPO(6408894-02)

Modifier la hauteur libre de *28 mètres, pour lire *35 mètres

(Voir la carte n° 1, D20)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479082

1430 - Lac Saint-Louis - Carte nouvelle - 16-AVR-2010 - NAD 1983

25-AVR-2014

LNM/D. 08-NOV-2013

Modifier Iso Bu 2s9m6M pour lire Iso Bu 6s8m7M vis-à-vis le feu d'alignement antérieur

térieur 45°24'19.5"N 073°57'26.0"W

(Voir la carte n° 1, P16)

(Q2014002) LF(1227) MPO(6408881-02)

Modifier

F Bu 12m6M pour lire Iso Bu 6s13m7M vis-à-vis le feu d'alignement postérieur

45°24'16.9"N 073°57'21.0"W

(Voir la carte n° 1, P16)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479228

(Q2014003) LF(1228) MPO(6408882-02)

Modifier

le relèvement du large 1271/2° pour lire 127°

45°24'32.0"N 073°57'46.1"W

(Voir la carte n° 1, Pe)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479228

(Q2014003) LF(1228) MPO(6408882-03)

PARTIE 2 CORRECTIONS AUX CARTES

1430 - Sainte-Anne-de-Bellevue - Carte nouvelle - 16-AVR-2010 - NAD 1983

25-AVR-2014

LNM/D. 08-NOV-2013

Modifier

Iso Bu 2s9m pour lire Iso Bu 6s8m vis-à-vis le feu

45°24'19.5"N 073°57'26.0"W

d'alignement antérieur (Voir la carte n° 1, P16)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579230

(Q2014002) LF(1227) MPO(6408881-01)

Modifier

F Bu 12m pour lire Iso Bu 6s13m vis-à-vis le feu d'alignement

45°24'16.9"N 073°57'21.0"W

postérieur

(Voir la carte n° 1, P16)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579230

(Q2014003) LF(1228) MPO(6408882-01)

1509 - Île Bizard à/to Pont-Viau A-B - Sheet/Feuille 1 - Nouvelle édition - 19-AVR-2013 - NAD 1983 04-AVR-2014

Modifier

la hauteur libre de 5 mètres, pour lire 4 mètres 8 décimètres

45°31'26.2"N 073°45'13.3"W

(Voir la carte n° 1, D20)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579173, CA579176

MPO(6408878-01)

1510 - Lac Saint-Louis à/to Carillon - Compartment B-C - Sheet/Feuille 1 - Nouvelle édition - 04-JUIN-2010 - NAD 1983 25-AVR-2014 LNM/D. 15-NOV-2013

Modifier

lso Bu 2s9m6M pour lire lso Bu 6s8m7M vis-à-vis le feu d'alignement antérieur

45°24'19.5"N 073°57'26.0"W

(Voir la carte n° 1, P16)

(Q2014002) LF(1227) MPO(6408881-02)

Modifier

F Bu 12m6M pour lire Iso Bu 6s13m7M vis-à-vis le feu d'alignement postérieur

45°24'16.9"N 073°57'21.0"W

(Voir la carte n° 1, P16)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479228

(Q2014003) LF(1228) MPO(6408882-02)

Modifier

le relèvement du large 1271/2° pour lire 127°

45°24'32.0"N 073°57'46.1"W

(Voir la carte n° 1, Pe)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479228

(Q2014003) LF(1228) MPO(6408882-03)

Remplacer

la bouée espar cardinale Nord noire et jaune, marquée ANSE par une bouée

45°26'24.4"N 074°01'58.8"W

charpente cardinale Nord noire et jaune, marquée ANSE

(Voir la carte n° 1, Q130.3,Q23)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479202

(Q2014014) MPO(6408895-01)

1510 - Baie de Vaudreuil à/to Laval - Compartment A-B - Sheet/Feuille 2 - Nouvelle édition - 04-JUIN-2010 - NAD 1983 25-AVR-2014 LNM/D. 15-NOV-2013

Remplacer

la bouée espar cardinale Nord noire et jaune, marquée ANSE par une bouée

45°26'24.4"N 074°01'58.8"W

charpente cardinale Nord noire et jaune, marquée ANSE

(Voir la carte n° 1, Q130.3,Q23)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479202

(Q2014014) MPO(6408895-01)

PARTIE 2 **CORRECTIONS AUX CARTES**

1515 - Becketts Creek à/to Ottawa - Sheet/Feuille 2 - Carte nouvelle - 24-JUIL-1998 - NAD 1983

18-AVR-2014

LNM/D. 07-MARS-2014

Remplacer

la bouée espar de bifurcation de tribord lumineuse rouge, verte et rouge FI (2+1) 45°27'12.0"N 075°41'35.0"W

R, marquée GAT par une bouée charpente de bifurcation de tribord lumineuse

rouge, verte et rouge FI (2+1) R, marquée GAT

(Voir la carte nº 1, Qi)

(Q2014015) LF(1296.45) MPO(6408896-01)

4016 - Saint-Pierre to/à St. John's - Nouvelle édition - 06-JUIN-2003 - NAD 1983

25-AVR-2014

LNM/D. 18-AVR-2014

Rayer

la légende Fog Sig vis-à-vis le feu

46°50'48.0"N 055°47'51.5"W

(Voir la carte n° 1, R1, R20)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276091, CA376164

(N2014020) LF(76) MPO(6306716-01)

Rayer

la légende Fog Sig vis-à-vis le feu

47°38'35.9"N 056°08'57.6"W

(Voir la carte n° 1, R1, R20)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276274

(N2014022) LF(134) MPO(6306718-01)

18-AVR-2014

LNM/D. 27-DÉC-2013

Rayer

légende Fog Sig vis-à-vis le feu (Voir la carte n° 1, R1, R20)

46°41'25.1"N 053°24'05.7"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276091, CA376106, CA576107

(N2014019) LF(5) MPO(6306714-02)

4017 - Cape Race to/à Cape Freels - Nouvelle édition - 07-MARS-2003 - NAD 1983

18-AVR-2014

LNM/D. 27-DÉC-2013

Rayer

légende Fog Sig vis-à-vis le feu

46°41'25.1"N 053°24'05.7"W

(Voir la carte n° 1, R1, R20)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276091, CA376106, CA576107

(N2014019) LF(5) MPO(6306714-02)

4020 - Strait of Belle Isle/Détroit de Belle Isle - Nouvelle édition - 26-JUIL-2002 - NAD 1983

25-AVR-2014

LNM/D. 25-NOV-2011

Rayer

légende Fog Sig 30s vis-à-vis le feu

51°37'43.0"N 055°54'15.8"W

(Voir la carte n° 1, R1, R20)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376094

(N2014024) LF(223) MPO(6306720-01)

Rayer

légende Fog Sig 30s vis-à-vis le feu

51°43'35.7"N 056°26'00.0"W

(Voir la carte n° 1, R1, R20)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376094

(N2014025) LF(230) MPO(6306720-02)

Rayer

légende Fog Sig 30s vis-à-vis le feu

(Voir la carte n° 1, R1, R20)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376094

51°38'21.9"N 055°25'32.7"W

(N2014026) LF(225) MPO(6306720-03)

PARTIE 2 CORRECTIONS AUX CARTES

4023 - Northumberland Strait / Détroit de Northumberland - Nouvelle édition - 27-DÉC-2002 - NAD 1983

18-AVR-2014

LNM/D. 07-FÉVR-2014

Modifier

le feu à secteurs FI(2)RWG pour lire FRWG vis-à-vis le feu

46°57'51.4"N 064°49'54.9"W

(Voir la carte nº 1 P40)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276286, CA376062

(G2014023) LF(1159.6) MPO(6306706-01)

4047 - St. Pierre Bank/Banc de Saint-Pierre to/au Whale Bank/Banc de la Baleine - Nouvelle édition - 09-OCT-1998 - NAD 1983

25-AVR-2014

LNM/D. 18-AVR-2014

Raver

la légende Fog Sig vis-à-vis le feu

46°50'48.0"N 055°47'51.5"W

(Voir la carte n° 1, R1, R20)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276091, CA376164

(N2014020) LF(76) MPO(6306716-01)

18-AVR-2014

LNM/D. 03-FÉVR-2012

Rayer

légende Fog Sig vis-à-vis le feu (Voir la carte n° 1, R1, R20)

46°41'25.1"N 053°24'05.7"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276091, CA376106, CA576107

(N2014019) LF(5) MPO(6306714-02)

4243 - Tusket Islands to/à Cape St. Marys - Nouvelle édition - 11-OCT-2002 - NAD 1983

18-AVR-2014

LNM/D. 11-NOV-2011

Rayer

la bouée espar de tribord lumineuse rouge FIR, marquée NU2.

43°59'12.1"N 066°09'40.4"W

(Voir la carte n° 1, Qf)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376018

(F2014007) LF(250.01) MPO(6306710-01)

4245 - Yarmouth Harbour and Approaches/et les approches - Nouvelle édition - 19-NOV-1999 - NAD 1983

04-AVR-2014

LNM/D. 05-AOÛT-2011

Rayer

la profondeur de 4 mètres, 4 décimètres

43°50′15.6″N 066°07′26.0″W

(Voir la carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA576020

MPO(6306707-02)

Remplacer

la profondeur de 4 mètres, 2 décimètres par une profondeur de 3 mètres, 9

43°50'15.3"N 066°07'23.2"W

décimètres

(Voir la carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA576020

MPO(6306707-03)

Porter

une profondeur de 3 mètres, 4 décimètres

43°50'14.6"N 066°07'25.6"W

(Voir la carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA576020

MPO(6306707-04)

Rayer

la profondeur de 4 mètres, 3 décimètres

43°50'14.6"N 066°07'27.6"W

(Voir la carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA576020

PARTIE 2 CORRECTIONS AUX CARTES

MPO	(6306707-05)	

Rayer la profondeur de 4 mètres, 5 décimètres

43°50'12.4"N 066°07'25.8"W

(Voir la carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA576020

MPO(6306707-06)

Porter u

une profondeur de 3 mètres, 5 décimètres

43°50'06.3"N 066°07'24.0"W

(Voir la carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA576020

MPO(6306707-07)

Rayer

la profondeur de 6 mètres, 7 décimètres

43°50'00.9"N 066°07'27.4"W

(Voir la carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA576020

MPO(6306707-08)

Porter

une profondeur de 6 mètres, 3 décimètres

43°50'01.2"N 066°07'27.0"W

(Voir la carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA576020

MPO(6306707-09)

4245 - Yarmouth Wharves/Quais - Nouvelle édition - 19-NOV-1999 - NAD 1983

04-AVR-2014

LNM/D. 05-AOÛT-2011

Coller

l'annexe graphique

43°50'00.0"N 066°07'30.0"W

Télécharger l'annexe graphique - http://www.chs-shc.gc.ca/patches/4245P 20140404.pdf

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA576021

MPO(6306707-01)

4277 - Great Bras D'Or, St. Andrews Channel and/et St. Anns Bay - Nouvelle édition - 17-AVR-1998 - NAD 1983

18-AVR-2014

LNM/D. 03-JANV-2014

Rayer la phare abandonné et la légende Lt Ho/Phare (Aband)

46°20'12.4"N 060°17'30.6"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476063

MPO(6306708-01)

4509 - Cape Norman Bay and Cooks Harbour - Nouvelle édition - 06-JUIN-2003 - Inconnu

25-AVR-2014

LNM/D. 06-AOÛT-2010

Rayer

légende Fog Sig 30s vis-à-vis le feu

51°38'04.0"N 055°54'37.5"W

(Voir la carte n° 1, R1, R20)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376094

(N2014024) LF(223) MPO(6306720-01)

4509 - Pistolet Bay - Nouvelle édition - 06-JUIN-2003 - Inconnu

25-AVR-2014

LNM/D. 06-AOÛT-2010

Rayer

légende Fog Sig 30s vis-à-vis le feu

51°38'04.4"N 055°54'37.5"W

(Voir la carte n° 1, R1, R20)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376094

(N2014024) LF(223) MPO(6306720-01)

PARTIE 2 CORRECTIONS AUX CARTES

4512 - Quirpon Harbour and Approaches/et les approches - Nouvelle édition - 24-JANV-2003 - NAD 1983

25-AVR-2014

LNM/D. 04-SEPT-2009

Rayer

légende Fog Sig 30s vis-à-vis le feu

51°38'24.2"N 055°25'35.9"W

(Voir la carte n° 1, R1, R20)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376094

(N2014026) LF(225) MPO(6306720-03)

4625 - Burin Peninsula to/à Saint-Pierre - Nouvelle édition - 24-JANV-2003 - NAD 1983

25-AVR-2014

LNM/D. 03-JANV-2014

Rayer

la légende Fog Sig 30s vis-à-vis le feu

46°50'48.0"N 055°47'51.5"W

(Voir la carte n° 1, R1, R20)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276091, CA376164

(N2014020) LF(76) MPO(6306716-01)

Rayer

la légende Fog Sig

(Voir la carte n° 1, R1, R20)

46°51'06.8"N 055°49'39.2"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376164

(N2014021) LF(78.51) MPO(6306716-02)

4639 - Garia Bay and/et Le Moine Bay - Nouvelle édition - 10-MAI-2002 - NAD 1983

25-AVR-2014

LNM/D. 03-JANV-2014

Rayer

la légende Fog Sig 30s vis-à-vis le feu

47°36′08.1″N 058°42′05.4″W

(Voir la carte n° 1, R1, R20)

(N2014023) LF(151.07) MPO(6306719-01)

4639 - Rose Blanche - Nouvelle édition - 10-MAI-2002 - NAD 1983

25-AVR-2014

LNM/D. 03-JANV-2014

47°36'08.1"N 058°42'05.4"W

Rayer

la légende Fog Sig 30s vis-à-vis le feu

(Voir la carte n° 1, R1, R20)

(N2014023) LF(151.07) MPO(6306719-01)

4642 - Lamaline Harbour - Nouvelle édition - 08-NOV-2002 - NAD 1983

25-AVR-2014

LNM/D. 18-MARS-2011 46°50'48.0"N 055°47'51.5"W

Rayer

la légende Fog Sig 30s vis-à-vis le feu

(Voir la carte n° 1, R1, R20)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276091, CA376164

04 (N2014020) LF(76) MPO(6306716-01)

Rayer

la légende Fog Sig 20s

(Voir la carte n° 1, R1, R20)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376164

46°51'06.8"N 055°49'39.2"W

(N2014021) LF(78.51) MPO(6306716-02)

4644 - Bay D'Espoir and/et Hermitage Bay - Nouvelle édition - 25-JUIN-1999 - NAD 1983

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276274

25-AVR-2014

LNM/D. 28-SEPT-2012

Rayer

la légende Fog Sig 20s vis-à-vis le feu

(Voir la carte n° 1, R1, R20)

47°38'35.9"N 056°08'57.6"W

(N2014022) LF(134) MPO(6306718-01)

PARTIE 2 **CORRECTIONS AUX CARTES**

4653 - Bay of Islands -	Nouvelle édition	- 30-MAI-2003 -	NAD 1983
4000 - Day Oi Islanus	- Nouvelle edition	- 30-MAI-2003 -	MAD 1903

18-AVR-2014

LNM/D. 24-SEPT-2010

Rayer

la légende Fog Sig

49°07'18.1"N 058°24'27.1"W

(Voir la carte n° 1, R1, R20)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476190

(N2014017) LF(191.5) MPO(6306713-01)

4661 - Bear Head to/à Cow Head - Nouvelle édition - 04-JUIL-2003 - NAD 1983

18-AVR-2014

LNM/D. 24-SEPT-2010

Rayer

la légende Fog Sig

49°07'18.1"N 058°24'27.1"W

(Voir la carte nº 1, R1, R20)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476190

(N2014017) LF(191.5) MPO(6306713-01)

4669 - Red Bay - Nouvelle édition - 06-DÉC-2002 - NAD 1983

25-AVR-2014

LNM/D. 27-FÉVR-2009

51°43'28.6"N 056°26'09.0"W

légende Fog Sig 30s vis-à-vis le feu Rayer

(Voir la carte n° 1, R1, R20)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376094

(N2014025) LF(230) MPO(6306720-02)

4731 - Forteau Bay to/à Domino Run - Nouvelle édition - 13-JUIN-2003 - Inconnu

25-AVR-2014

Rayer

LNM/D. 25-NOV-2011

Rayer légende Fog Sig 30s vis-à-vis le feu

(Voir la carte n° 1, R1, R20)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376094

51°37'44.6"N 055°54'19.8"W

légende Fog Sig 30s vis-à-vis le feu (Voir la carte n° 1, R1, R20)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376094

(N2014024) LF(223) MPO(6306720-01)

(N2014025) LF(230) MPO(6306720-02)

(N2014026) LF(225) MPO(6306720-03)

légende Fog Sig 30s vis-à-vis le feu Rayer

(Voir la carte n° 1, R1, R20)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376094

51°38'21.9"N 055°25'32.7"W

51°43'28.6"N 056°26'09.0"W

4817 - Bay Bulls to/à St. Mary's Bay - Nouvelle édition - 23-AOÛT-2002 - NAD 1983

18-AVR-2014

LNM/D. 31-DÉC-2010

46°41'25.1"N 053°24'05.7"W

Rayer légende Fog Sig vis-à-vis le feu

(Voir la carte nº 1, R1, R20)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276091, CA376106, CA576107

(N2014019) LF(5) MPO(6306714-02)

PARTIE 2 CORRECTIONS AUX CARTES

4827 - Hare Bay to/à Fortune Head - Carte nouvelle - 13-AOÛT-2004 - NAD 1983

LNM/D. 03-JANV-2014

Rayer

25-AVR-2014

la légende Fog Sig 20s vis-à-vis le feu

47°38'35.9"N 056°08'57.6"W

(Voir la carte n° 1, R1, R20)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276274

(N2014022) LF(134) MPO(6306718-01)

4844 - Cape Pine to/à Renews Harbour - Nouvelle édition - 08-MARS-2002 - NAD 1983

18-AVR-2014

LNM/D. 31-DÉC-2010

Rayer

légende Fog Sig 30s vis-à-vis le feu

46°41'25.1"N 053°24'05.7"W

(Voir la carte n° 1, R1, R20)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276091, CA376106, CA576107

(N2014019) LF(5) MPO(6306714-02)

4844 - Trepassey Harbour - Nouvelle édition - 08-MARS-2002 - NAD 1983

18-AVR-2014

LNM/D. 31-DÉC-2010

Rayer légende Fog Sig vis-à-vis le feu

(Voir la carte n° 1, R1, R20)

46°43′28.4″N 053°22′57.9″W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA576107

(N2014018) LF(4) MPO(6306714-01)

Rayer légende Fog Sig 30s vis-à-vis le feu

(Voir la carte n° 1, R1, R20)

46°41'25.1"N 053°24'05.7"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276091, CA376106, CA576107

(N2014019) LF(5) MPO(6306714-02)

4906 - West Point à/to Baie de Tracadie - Carte nouvelle - 18-MARS-1988 - NAD 1983

18-AVR-2014

LNM/D. 03-JANV-2014

Modifier le feu à secteurs FI(2)RWG pour lire FRWG vis-à-vis le feu

(Voir la carte nº 1 P40)

46°57'47.3"N 064°49'49.9"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276286, CA376062

(G2014023) LF(1159.6) MPO(6306706-01)

4921 - Paspébiac - Nouvelle édition - 16-MARS-2012 - NAD 1983

04-AVR-2014

LNM/D. 06-DÉC-2013

Rayer la profondeur de 2 mètres 9 décimètres

(Voir la carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479073

48°00'36.3"N 065°15'03.4"W

MPO(6408850-02)

Porter une profondeur de 2 mètres 3 décimètres

48°00'37.1"N 065°15'04.0"W

(Voir la carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479073

MPO(6408850-03)

Rayer la profondeur de 3 mètres 1 décimètre

(Voir la carte nº 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479073

48°00'19.0"N 065°14'42.5"W

MPO(6408850-04)

PARTIE 2 CORRECTIONS AUX CARTES

une profondeur de 2 mètres 5 décimètres (Voir la carte n° 1, I10)	48°00'19.0"N 065°14'42.5"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479073	MPO(6408850-05)
la profondeur de 3 mêtres 0 décimètre	48°00'14.5"N 065°15'02.5"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479073	MPO(6408850-07)
la profondeur de 1 mètre 2 décimètres (Voir la carte n° 1, I10)	48°01'18.7"N 065°15'39.2"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479073	
	MPO(6408850-08)
une profondeur de 2 mètres 4 décimètres (Voir la carte n° 1, 110)	48°00'14.5"N 065°15'02.5"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479073	MPO(6408850-09)
une profondeur de 0 mètre 9 décimètres (Voir la carte n° 1, 110)	48°01'17.7"N 065°15'40.9"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479073	MPO(6408850-10)
14	LNM/D. 06-DÉC-2013
l'annexe graphique	48°01'24.0"N 065°15'24.0"W
Télécharger l'annexe graphique - http://www.chs-shc.gc.ca/patches/AG4921_2	0140110 pdf
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579074	MPO(6408850-01)
	(Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479073 la profondeur de 3 mètres 0 décimètre (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479073 la profondeur de 1 mètre 2 décimètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479073 une profondeur de 2 mètres 4 décimètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479073 une profondeur de 0 mètre 9 décimètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479073 if / Wharf Paspébiac-Ouest - Nouvelle édition - 16-MARS-2012 - NAD 1983 If / Wharf Paspébiac-Ouest - Nouvelle édition - 16-MARS-2012 - NAD 1983 If / Wharf Paspébiac-Ouest - Nouvelle édition - 16-MARS-2012 - NAD 1983 If / Wharf Paspébiac-Ouest - Nouvelle édition - 16-MARS-2012 - NAD 1983

PARTIE 3 CORRECTIONS AUX AIDES RADIO A LA NAVIGATION MARITIME

*423 PUBLICATION DE LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE - MODIFICATION À LA PUBLICATION DES AIDES RADIO À LA NAVIGATION MARITIME (ATLANTIQUE, SAINT-LAURENT, GRANDS LACS, LAC WINNIPEG ET L'ARCTIQUE DE L'EST) – 2013

Partie 1 - Page 3 de 10

MODIFIER:

9. Système d'identification automatique (AIS) - Installation du matériel AIS de l'est du Canada

Durant l'année 2012, la Garde côtière canadienne va commencer à offrir un service AIS avec un statut de capacité opérationnelle totale (COT).

Le système AIS de la Garde côtière canadienne va couvrir la plupart des eaux de l'est du Canada, soit du détroit de Belle Isle jusqu'à la baie de Fundy, la majorité des eaux du golfe Saint-Laurent, le fleuve Saint-Laurent et les eaux canadiennes du bassin des Grands Lacs. Le service AIS est disponible à partir des centres des SCTM suivants :

T.-N.-L.: Port-aux-Basques; Placentia; St. Anthony; St. John's.

N.-É.: Halifax; Sydney.

N.-B.: Saint John.

QC : Les Escoumins; Montréal Québec; Rivière-au-Renard.

ONT: Samia.

POUR LIRE

9. Système d'identification automatique (AIS) - Installation du matériel AIS de l'est du Canada

Durant l'année 2012, la Garde côtière canadienne va commencer à offrir un service AIS avec un statut de capacité opérationnelle totale (COT).

Le système AIS de la Garde côtière canadienne va couvrir la plupart des eaux de l'est du Canada, soit du détroit de Belle Isle jusqu'à la baie de Fundy, la majorité des eaux du golfe Saint-Laurent, le fleuve Saint-Laurent et les eaux canadiennes du bassin des Grands Lacs. Le service AIS est disponible à partir des centres des SCTM suivants :

T.-N.-L.: Port-aux-Basques; Placentia; St. Anthony; St. John's.

N.-É.: Halifax; Sydney. N.-B.: Saint John.

QC : Les Escoumins; Montréal Québec; Rivière-au-Renard.

ONT : Samia.

Partie 1 - Page 8 de 10

MODIFIER LE TABLEAU

ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE / TÉLÉCOPIEUR / TÉLEX

SERVICE	NUMÈRO DE TÉLÉPHONE	NUMÉRO DE TÉLÉCOPIEUR	NUMÉRO DE TÉLEX	INDICATIF DE RÉPONSE	IDENTITÉ MMSI
	C	ENTRE DES SCTM (in	ndicatif d'appel)		
HALIFAX, NS (VCS)	902-426-9750	902-426-4483	→ 2101922510		003160016
IQALUIT, NU (VFF) Service disponible en français et en anglais	867-979-5269	867-979-4264	063-15529		003160023

PARTIE 3 CORRECTIONS AUX AIDES RADIO A LA NAVIGATION MARITIME

LABRADOR, (Goose Bay) NL (VOK)	709-896-2252	709-896-8455	003160022
LES ESCOUMINS, QC (VCF) Service disponible en français et en anglais	418-233-2194	418-233-3299	003160026
MONTRÉAL, QC (VFN) Service disponible en français et en anglais	450-928-4544	450-928-4547	003160028

POUR LIRE

ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE / TÉLÉCOPIEUR / TÉLEX

SERVICE	NUMÉRO DE TÉLÉPHONE	NUMÉRO DE TÉLÉCOPIEUR	NUMÉRO DE TÉLEX	INDICATIF DE RÉPONSE	IDENTITÉ MMSI
	C	ENTRE DES SCTM (i	ndicatif d'appel)		
HALIFAX, NS (VCS)	902-426-9750	902-426-4483	→ 2101922510		003160016
IQALUIT, NU (VFF) Service disponible en français et en anglais	VFF) 867-979-5269 867-979-4264 063-15529 nible		003160023		
LABRADOR, (Goose Bay) NL (VOK)	709-896-2252	709-896-8455			003160022
LES ESCOUMINS, QC (VCF) Service disponible en français et en anglais	418-233-2194	418-233-3299			003160026
MONTRÉAL, QC (VFN) Service disponible en français et en anglais	450-928-4544	450-928-4547			003160028

PARTIE 3 CORRECTIONS AUX AIDES RADIO A LA NAVIGATION MARITIME

Partie 2 - Pages 26 et 27 de 65

QUÉBEC, QUÉBEC - Centre des Services de communications et de trafic maritimes

MODIFIER LE TABLEAU

SCTM Québec / VCC - Communications navire/terre

		FRÉQUENCES	FRÉQUENCES	D	
INSTALLATIONS SITUÉES À :	VOIES	D'ÉMISSION	DE RÉCEPTION	REMARQUES	
Lauzon 46°48'45"N 71°09'33"W	C12 C16 C26 C70				
Trois-Rivières 46°23'50"N 72°27'17"W	C13 C16 C24 C70				
Mont Bélair 46°49'22"N 71°29'45"W	C13 C16 C85 C70				
Montmagny ◆ 46°55'42°N 70°30'45°W	C12 C16 C24 C70				
→Rivière-du-Loup 47°45'35"N 69°36'19"W	C12 C16 C70 C85				
Sorel 46°02'45"N 73°06'52"W	C13 C16				

SCTM Québec / VCC - Diffusions

Continu	C21B Lauzon Rivière-du-Loup C83B Montmagny Trois-Rivières	RADIOTÉLÉPHONIE: Prévisions maritimes pour les régions 305,306, 307 et 308. Avis à la navigation pour la région s'étendant du lac St-Pierre (de la bouée S-100) jusqu'à une ligne de Les Escoumins à Trois-Pistoles. Informations sur les glaces pour le fleuve Saint-Laurent. Message de la voie maritime.
---------	---	---

Observations météorologiques horaires pour certains endroits spécifiques, →la situation maritime technique et MAFOR disponibles sur demande

PARTIE 3 CORRECTIONS AUX AIDES RADIO A LA NAVIGATION MARITIME

POUR LIRE

SCTM Québec / VCC - Communications navire/terre

former amount amount of	Vanne	FRÉQUENCES	FRÉQUENCES	B
INSTALLATIONS SITUÉES À :	VOIES	D'ÉMISSION	DE RÉCEPTION	REMARQUES
Lauzon	C12			
46°48'45"N 71°09'33"W	C16			
	C26			
	C70			
Trois-Rivières	C13			
46°23'50"N 72°27'17"W	C16			
	C24			
	C70			
Mont Bélair	C13			
46°49'22"N 71°29'45"W	C16			
	C85			
	C70			
Montmagny ◆	C12			
46°55'42"N 70°30'45"W	C16			
	C24		No control of	
	C70			
→Rivière-du-Loup	C12			
47°45'35"N 69°36'19"W	C16			
	C70			
	C85			
Sorel	C13			
46°02'45"N 73°06'52"W	C16			
Île-Charron	C10			
45° 35.062'N 073°29.661'W	C16			
Mont Saint-Bruno	C10			
45°33'25"N 73°19'33"W	C16			
	C24			
	C70			
	C85			
Mont Rigaud	C16			En service de la mi-mars à la fin
45°27'00"N 74°17'48"W	C70			décembre
	C84			
L'Acadie	C16			En service du 1 mai au 31 octobre
45°19'17"N 73°18'34"W	C24			
	C70			

PARTIE 3 CORRECTIONS AUX AIDES RADIO A LA NAVIGATION MARITIME

SCTM Québec / VCC - Diffusions

HEURES UTC	FRÉQUENCES	CONTENU RADIOTÉLÉPHONIE: Prévisions maritimes pour les régions 305,306, 307 et 308. Avis à la navigation pour la région s'étendant du lac St-Pierre (de la bouée S-100) jusqu'à une ligne de Les Escoumins à Trois-Pistoles. Informations sur les glaces pour le fleuve Saint-Laurent. Message de la voie maritime.					
Continu	C21B Lauzon Rivière-du-Loup C83B Montmagny Trois-Rivières						
Continu	Mont Saint-Bruno C25B Mont Rigaud	RADIOTÉLÉPHONIE: La situation maritime technique et prévisions maritimes pour les régions 308 et 309. Niveau d'eau pour Montréal, Sorel, Trois-Rivières, Pointe Claire, Ste-Anne de Bellevue. Avis à la navigation pour la région de Cornwall jusqu'à la bouée S-2 et de l'embouchure de la Rivière des Outaouais jusqu'à la bouée H331. Informations sur les glaces. Message de la voie maritime.					
Continu	C25B Sorel	RADIOTELÉPHONIE: → La situation maritime technique et prévisions maritimes pour les régions 308 et 309. Niveau d'eau pour Montréal, Sorel, Trois-Rivières, Pointe-Claire*, Ste-Anne de Bellevue*. Avis à la navigation. Informations sur les glaces. Message de la voie maritime.					
Continu	C83B L'Acadie	RADIOTELÉPHONIE: Prévisions maritimes pour les régions 308 et 309. Niveau d'eau pour Montréal, Sorel, Trois-Rivières, Pointe-Claire*, Ste-Anne de Bellevue*. Avis à la navigation de l'embouchure de la rivière Richelieu jusqu'à la frontière des É-U incluant la baie Missisquoi. Message de la voie maritime.					

Observations météorologiques horaires pour certains endroits spécifiques, →la situation maritime technique et MAFOR disponibles sur demande

Partie 3 - Page 33 de 49

ZONE STM DE LA VOIE MARITIME DU SAINT_LAURENT

MODIFIER LE TABLEAU:

IDENTIFICATION ET FRÉQUENCES

Secteur	Indicatif d'appel	Voie	Fréquence (MHz)
1	Escoumins Trafic	14	156.7
2	Escoumins Trafic	9	156.45
3	Québec Trafic	12	156.6
4	Québec Trafic	13	156.65
5	Montréal Trafic	10	156.500

^{*} Du 1er mai au 31 octobre

PARTIE 3 CORRECTIONS AUX AIDES RADIO A LA NAVIGATION MARITIME

POUR LIRE

IDENTIFICATION ET FRÉQUENCES

Secteur	Indicatif d'appel	Voie	Fréquence (MHz)
1	Escoumins Trafic	14	156.7
2	Escoumins Trafic	9	156.45
3	Québec Trafic	12	156.6
4	Québec Trafic	13	156.65
5	Québec Trafic	10	156.500

PARTIE 4 CORRECTIONS AUX INSTRUCTIONS ET AUX GUIDES NAUTIQUES

ATL 101 — Terre-Neuve — Côtes Nord-Est et Est, deuxième édition, 2013 —

Chapitre 4 — Aux environs du paragraphe 121

Annuler le diagramme BLACK ISLAND TICKLE et le remplacer par le nouveau diagramme BLACK ISLAND TICKLE qui est annexé dans la Partie 4 de cette édition mensuelle.

http://www.notmar.gc.ca/fra/services/notmar/Black-Island-Tickle-Diagram-April2014.pdf

(N2014-02.9)

Chapitre 5 — Après le paragraphe 63

Insérer: 63.1 **Dog Reef**, recouvert d'au moins 3 m (10 pi) d'eau, gît à quelque 1,1 mille à l'ENE de l'extrémité Nord de Farewell Gull Island. Une profondeur de 6,7 m (22 pi) — position approchée (2013) — se trouve à quelque 0,1 mille au NNW de la profondeur de 3 m (10 pi) qui se trouve sur le récif et indiquée sur la carte. Une profondeur minimale de 5,8 m (19 pi) est indiquée sur la carte à 1,3 mille au NE de l'extrémité Nord de Farewell Gull Island.

(N2014-03.0)

INDEX — Après « Dog Islands, C5/P67 » Insérer: Dog Reef, C5/P63.1

(N2014-03.1)

ATL 102 — Terre-Neuve — Côtes Est et Sud, deuxième édition, 2008 —

Chapitre 5 — Après le paragraphe 66.1

Insérer: 67 On accède à l'arrière-port de Long Harbour, peu profond, en franchissant un chenal étroit. Une roche découvrante gît sur le côté NW du chenal, à quelque 0,5 mille au NE du quai et du duc d'albe mentionnés précédemment. Une bouée lumineuse d'avertissement est mouillée dans l'arrière-port de Long Harbour, à quelque 0,2 mille au SE de Haddock Point.

(N2014-03.2)

INDEX — Avant « Hanging Hill, C1/P268 » Insérer : Haddock Point, C5/P67

(N2014-03.3)

ATL 104 — Cape North à Cape Canso (y compris Bras d'Or Lake), deuxième édition, 2010 —

Chapitre 2 — Paragraphe 107

Supprimer : « Le quai comprend ... à proximité des piliers. »

Remplacer par : Le quai présente un poste d'amarrage d'une longueur de 630 pieds (192 m) offrant des profondeurs variant entre 45 et 47 pieds (13,9 et 14,3 m) au large de la face externe.

(A2014-004.2)

ATL 106 — Gulf of Maine et baie de Fundy, première édition, 2001 —

Chapitre 2 — Supprimer le paragraphe 158 et le pictogramme lui attenant.

Remplacer par : 158 Une structure, jadis servant à supporter un feu, s'élève sur Horton Bluff, sur la rive Ouest de Avon River.

(A2014-006.5)

Chapitre 2 — Supprimer le paragraphe 159

Remplacer par : 159 On peut apercevoir le petit village de Summerville qui occupe la rive Est de la rivière, à 2.3 milles au SE de Horton Bluff.

(A2014-006.6)

ATL 108 — Golfe du Saint-Laurent (partie Sud-Ouest), première édition, 2006 —

Chapitre 2 — Paragraphe 75

Supprimer : « Un alignement lumineux ... côté Sud du havre. » Remplacer par : Un feu à secteurs saisonnier (1505.5) est situé sur

PARTIE 4 CORRECTIONS AUX INSTRUCTIONS ET AUX GUIDES NAUTIQUES

le côté Sud du havre près de la pointe à Fox. Le secteur blanc conduit dans le chenal d'accès.

(Q2014-013.1)

Chapitre 4 — Paragraphe 14

Supprimer: « Un feu (1165.8) ... Sud du brise-lames. »

Remplacer par: Un feu (1165.9), reposant sur une tour en treillis, est

placé sur l'extrémité Ouest du brise-lames extérieur. Un deuxième feu (1165.8) repose sur l'extrémité d'une jetée située à courte distance au Sud du brise-

lames extérieur.

(A2014-008.1)

Chapitre 4 — Paragraphe 203 (ré : correction émise dans l'Édition mensuelle n° 4/2012)

Supprimer: « En 2011, le bassin au SE ... au Nord du quai éperon. »

(Q2014-007.1)

Chapitre 4 — Aux environs du paragraphe 203

Annuler le diagramme GASCONS et le remplacer par le nouveau diagramme GASCONS qui est annexé dans la Partie 4 de cette édition mensuelle.

http://www.notmar.gc.ca/fra/services/notmar/Gascons-79104-2014-03-05.pdf

(Q2014-007.2)

ATL 109 — Golfe du Saint-Laurent (partie Nord-Est), première édition, 2006 —

Chapitre 2 — Paragraphe 195 Supprimer: 5 pieds (1,5 m) Remplacer par: 2 m

(O2013-034.1)

ATL 110 — Fleuve Saint-Laurent — Cap Whittle/Cap Gaspé aux Escoumins et île d'Anticosti, troisième édition, 2011 —

Chapitre 1 — Paragraphe 103

Supprimer: 18,3 m Remplacer par: 20 m

(O2013-038.1)

Chapitre 1 — Paragraphe 116, après « au Sud de l'île »

Insérer; un haut-fond recouvert de 1,7 m d'eau se trouve à

0,4 mille au Sud du rocher

(Q2013-038.2)

Chapitre 1 — Paragraphe 123, après « La connaissance des lieux est nécessaire »

Supprimer: « car le havre est partiellement ... partie Sud du havre Saint-Charles »

(Q2013-038.3)

Chapitre 1 — Paragraphe 123, supprimer le pictogramme de mouillage.

(Q2013-038.4)

Chapitre 1 — Après le paragraphe 123

Insérer: 123.1 Une aire d'aquaculture, délimitée par des bouées non-lumineuses (privé), est située dans les approches du

barachois de Gabriel, du côté Est de l'île.

(Q2013-038.5)

Chapitre 1 — Aux environs du paragraphe 228

Annuler le diagramme RIVIÈRE-AU-TONNERRE et le remplacer par le nouveau diagramme RIVIÈRE-AU-TONNERRE qui est annexé dans la Partie 4 de cette édition mensuelle.

http://www.notmar.gc.ca/fra/services/notmar/Rivière-au-Tonnerre-79219-2014-03-26.pdf

(Q2014-011.1)

PARTIE 4 CORRECTIONS AUX INSTRUCTIONS ET AUX GUIDES NAUTIQUES

Chapitre 1 — Aux environs du paragraphe 283, **Tableau 1.3 Quais du port de Sept-Îles** Porter les corrections suivantes dans la colonne « **Profondeur** ».

Poste Profondeur mètres

Quai des Pétroliers

8 11,7

Secteur de la pointe Noire

30

(Q2014-014.1)

ATL 111 — Fleuve Saint-Laurent — Île Verte à Québec et fjord du Saguenay, troisième édition, 2007 —

Chapitre 2 — Paragraphe 4, après « pont Pierre-Laporte) ou » (ré : correction émise dans l'Édition mensuelle n° 4/2010)

Supprimer: *28 m Remplacer par: *35 m

(O2014-010.1)

Chapitre 2 — Paragraphe 4, après « conditions sévères de verglas » (ré : correction émise dans l'Édition mensuelle n° 4/2010)

Supprimer: (pour les câbles aériens situés à 2,3 milles en amont du feu de Saint-Laurent d'Orléans (1924))

16

(C2014-010.2)

Chapitre 2 — Aux environs du paragraphe 4, **Tableau 2.2 Récapitulatif des obstacles aériens pour ce fascicule** Porter la correction suivante dans la colonne « **Hauteur libre (sur les cartes marines)** ».

Lieu

Hauteur libre (sur les cartes marines)

Pont / Câble nu Câble avec verglas

Beaumont amont

35 m

(Q2014-010.4)

Chapitre 2 — Paragraphe 43, après « une hauteur libre de » (ré : correction émise dans l'Édition mensuelle n° 11/2008)

Supprimer: 51 m ou de *28 m Remplacer par: 50 m ou de *35 m

(Q2014-010.3)

Chapitre 4 — Avant le paragraphe 1

Supprimer: 1209 Remplacer par: 1201

(O2014-008.1)

Chapitre 4 — Avant le paragraphe 96

Supprimer: 1209 Remplacer par: 1201

(Q2014-008.2)

Chapitre 4 — Paragraphe 108, après « près du **cap de la Mer** » (ré : correction émise dans l'Édition mensuelle n° 4/2008)

Supprimer: et est marquée par une église à flèche qui n'est visible qu'en amont du cap

(O2014-008.3)

Chapitre 4 — Paragraphe 108, après « Un émissaire d'une longueur de » (ré : correction émise dans l'Édition mensuelle n° 4/2008)

Supprimer : 820 pi (250 m)

Remplacer par: 250 m

(O2014-008.4)

Chapitre 4 — Paragraphe 108, après « Un caisson, » (ré : correction émise dans l'Édition mensuelle n° 4/2008)

Supprimer : asséchant de 5 pi (1,4 m),

Remplacer par : découvrant de 1,4 m,

(Q2014-008.5)

Chapitre 4 — Paragraphe 111, après « par fond de »

Supprimer: 20 fm (36,6 m)

PARTIE 4 CORRECTIONS AUX INSTRUCTIONS ET AUX GUIDES NAUTIQUES

Remplacer par : 30 m

(O2014-008.6)

Chapitre 4 — Avant le paragraphe 112

Supprimer: 1209 Remplacer par: 1201

(Q2014-008.7)

Chapitre 4 — Après le paragraphe 113

Insérer: 113.1 On retrouve, dans le secteur des battures de Saint-Fulgence, un refuge d'oiseaux migrateurs du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec; une réglementation d'accès s'applique à ce territoire protégé.

(Q2014-008.8)

Chapitre 4 — Paragraphe 117, après « l'embouchure de la rivière »

Supprimer : au Caribou Remplacer par : Caribou

(Q2014-008.9)

Chapitre 4 — Paragraphe 120, après « est orienté à »

Supprimer: 256½° Remplacer par: 256°

Chapitre 4 — Paragraphe 120, après « l'embouchure de la rivière »

Supprimer : au Caribou Remplacer par : Caribou (Q2014-008.10)

Chapitre 4 — Paragraphe 124, après « Une cheminée, à »

Supprimer: 2 575 pi (785 m) Remplacer par: 785 m (Q2014-008.11)

Chapitre 4 — Paragraphe 124, après « s'élève à »

Supprimer: 3 200 pi (975 m) Remplacer par: 975 m (Q2014-008.12)

Chapitre 4 — Paragraphe 129, après « à quelque »

Supprimer: 800 pi (244 m) Remplacer par: 244 m (Q2014-008.13)

Chapitre 4 — Paragraphe 129, après « hauteur libre de »

Supprimer: 6 pi (1,8 m) Remplacer par: 2,4 m (Q2014-008.14)

Chapitre 4 — Paragraphe 130, après « piliers distants de »

Supprimer: 240 pi (73 m) Remplacer par: 73 m (Q2014-008.15)

Chapitre 4 — Paragraphe 130, après « minimale est de »

Supprimer: 22 pi (6,7 m) Remplacer par: 7,4 m (Q2014-008.16)

(Q2014-008.17)

ATL 112 — Fleuve Saint-Laurent — Cap-Rouge à Montréal et rivière Richelieu, troisième édition, 2009 —

Chapitre 2 — Aux environs du paragraphe 191

Annuler le diagramme REPENTIGNY et le remplacer par le nouveau diagramme REPENTIGNY qui est annexé dans la Partie 4 de cette édition mensuelle.

http://www.notmar.gc.ca/fra/services/notmar/Repentigny-79143-2014-03-31.pdf

PARTIE 4 CORRECTIONS AUX INSTRUCTIONS ET AUX GUIDES NAUTIQUES

(Q2014-005.1)

CEN 303 — Welland Canal et Lac Érié, première édition, 1996 —

Chapitre 2 — Supprimer le paragraphe 94

Remplacer par: 94

Cayuga Island, située à courte distance de la rive Nord de Niagara River Channel, à quelque 5 [4] milles en aval de Tonawanda Island, est séparée de la terre ferme par Little River qui se déverse de chaque extrémité de l'île. Cayuga Creek se déverse dans Little River à peu près à la hauteur du centre de Cayuga Island. Little River et Cayuga Creek abritent un havre pour embarcations. Un chenal d'accès dragué conduit depuis l'eau profonde de Niagara River jusqu'à l'entrée aval de Little River. En 2013, il y avait une profondeur utile de 3½ pieds [1,1 m]. L'entrée amont de Little River, jalonnée par un alignement privé orienté à 344°, offrait (1980) une profondeur utile signalée de 4 pieds [1,2 m]; à l'intérieur, les profondeurs varient entre quelque 4 et 7 pieds [1,2 et 2,1 m]. Un pont-route, laissant une hauteur libre signalée de 10 pieds [3 m], enjambe Little River immédiatement à l'Ouest de l'embouchure de Cavuga Creek. Un câble aérien, laissant une hauteur libre de 55 pieds [16,8 m], franchit la rivière à quelque 0,35 [0,3] mille à l'Ouest du pont. Un pont-route traversant Cayuga Creek, immédiatement en amont de l'embouchure, laisse une hauteur libre de 9 pieds [2,7 m].

(C2014-005.01)

Chapitre 2 — Supprimer le paragraphe 98

Remplacer par: 98

North Grand Island Bridge, pont-route double, traverse la rivière entre Niagara Falls (New York) et Buckhorn Island. Niagara River Channel passe sous les arches centrales, d'une largeur de 260 pieds [79,2 m], laissant une hauteur libre de 50 pieds [15,2 m]. Deux câbles aériens à haute tension franchissent la rivière en aval du pont, à quelque 0,5 et 0,7 [0,4 et 0,6] mille, et laissent des hauteurs libres de 79 et 75 pieds [24,1 et 22,9 m], respectivement; les pylônes de suspension situés dans la rivière sont marqués par des feux.

(C2014-004.01)

CEN 308 — Canal Rideau et rivière des Outaouais, première édition, 2003 —

Chapitre 9 — Paragraphe 73 (ré : correction émise dans l'Édition mensuelle n° 1/2012)

Supprimer: 127½° Remplacer par: 127°

(Q2014-009.1)

Chapitre 9 — Paragraphe 73 (ré : correction émise dans l'Édition mensuelle n° 1/2012)

Supprimer: Les marques de jour sont orange fluorescent avec

une bande noire.

(Q2014-009.2)

PARTIE 5 CORRECTIONS AUX LIVRES DES FEUX, DES BOUÉES ET DES SIGNAUX DE BRUME

No.	Nom	Position Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description —— Hauteur en mètres audessus du sol	Remarques ————————————————————————————————————
-----	-----	-----------------------------------	------------------------------	---	-------------------------	--	---

Les modifications sont surlignées en jaunes.

TE	20	_ (ME	UVE
	RR		ur.	IIVE

TERRE	-NEUVE								
4	Trepassey Harbour	46 43 28.4 53 22 57.9	Iso	R	6s	5.5	4	Tour cylindrique rouge, bande verticale blanche. 4.2	À longueur d'année. Carte:4844 Éd. 04/14 (N14-018)
5	Powles Head	Trepassey Avalon Sud. 46 41 25.1	FI	W	10s	30.8	22	Tour cylindrique rouge et blanche.	Lum. 0.2 s; obs. 9.8 s. À longueur d'année,
		53 24 05.7							Carte:4844 Éd. 04/14 (N14-019)
76	Lamaline (Allans Island)	Pointe SE. de l'île Allans.	FI	W	4s	19.5	16	Tour à claire-voie carrée. 11.3	À longueur d'année
		46 50 48.0 55 47 51.5							Carte:4642 Éd. 04/14 (N14-020)
78.51	Little Green Island - Signal de brume								Rayer du livre.
	- Signal de brume								Carte:4642 Éd. 04/14 (N14-021)
134	Dawson's Point	Sur la pointe. 47 38 35.9 56 08 57.6	FI	W	5s	16.8	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et	Lum. pér. 5 s. À longueur d'année.
								blanche	Carte:4644 Éd. 04/14 (N14-022)
151.07	Cain's Island	47 36 08.1 58 42 05.4	FI	R	6s	1.9	3	Mât	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année.
									Carte: 4639 Éd. 04/14 (N14-023)
191.5	Devil Head – Signal de brume								Rayer du livre.
	orginal de Branto								Carte:4653 Éd. 04/14 (N14-017)
223 H1 40	Cape Norman	Sur la falaise, à l'Ouest du cap 51 38 04.0 55 54 37.5	FI(3)	W	30s	38.7	21	Tour octogonale blanche. 15.2	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s; lum. 0.5 s; obs. 5.5 s; lum. 0.5 s; obs. 17.5 s. À longueur d'année
									Carte:4509 Éd. 04/14 (N14-024)
225 H132	Cape Bauld	Pointe Nord de l'île Quirpon. 51 38 24.2	FI	w	15s	53.9	17	Tour hexagonale rouge. 14.6	Lum. 0.5 s; obs. 14.5 s. À longueur d'année.
		55 25 35.9							Carte:4512 Éd. 04/14 (N14-026)

PARTIE 5 CORRECTIONS AUX LIVRES DES FEUX, DES BOUÉES ET DES SIGNAUX DE BRUME

No.	Nom	Position Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu		fo ei de	lau- eur cale n m. au- ssus de eau	Portée Nomi- nale	Description —— Hauteur en mètres audessus du sol	Remarques —— Signaux de brume	
230	Red Bay	Sur l'île Saddie. 51 43 28.6 56 26 09.0	FI	w	5s	36.0	15	Tour à claire-voie carrée. 6.7	Lum. pér. 5 s. Saisonnier. Carte:466 Éd. 04/14(N14-025	
ATLAN	ITIQUE									
250.01	Port Maitland - Bouée lumineuse								Rayer du livre.	
	NU2								Carte:4243 Éd. 04/14 (F14-007)	
781	Point Edward - Bouée lumineuse								Rayer du livre.	
	S8								Carte:4266 Éd. 04/14 (G14-024)	
951.75	Cardigan River (Morrison's Beach) Bouée lumineuse NJ7	46 12 52.5 62 32 07.1	FI	G	48	0.000	0.000	Verte, marquée "NJ7".	Saisonnier Carte: 4422 Éd. 04/14 (G13-142)	
1159.6	Pointe-Sapin - Feu à Secteur	46 57 47.2 64 49 49.9	F Al RW Al	R W G	14.5s		13	Tour à claire-voie carrée.	Saisonnier. Carte:4906 Éd. 04/14 (G14-023)	
1379 H1680	Port Daniel Ouest	Sur la Pointe du Sud-Ouest. 48 09 04.8 64 56 59.1	GW FI	W	56	23.1	20	Tour octogonale blanche. 7.8	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4921	
		04 30 39.1							Éd. 04/14	
2042 H2366		En bordure de la rive sur une base de béton. 46 30 33.6	F	G	****	13.7	17	Tour à claire voie carrée marque de jour lattée orange, bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.	
	Batiscan - alignement	72 14 22.9						8	Ed 01/14(G13-069	
2042.1			F	G	****	13.7	6	Tour à claire-voie carrée. 8.1	Visible 360°. À longueur d'année. Éd. 04/14 (Q14-004)	
2043 H2366.1		240°14' 440.4m des feux antérieurs.	F	G	****	24.6	17	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 21.7	Visible sur l'alignement, angle divergence de 8 ° Visible 360°. Feu de secours. À longueur d'année.	
									Éd. 01/14 (Q13-070)	
2043.1			F	G	••••	24.6	6	Tour à claire-voie 18	Visible 360°. À longueur d'année. Carte:1313 Éd. 01/14 (Q13-073)	

PARTIE 5 CORRECTIONS AUX LIVRES DES FEUX, DES BOUÉES ET DES SIGNAUX DE BRUME

No.	Nom	Position —— Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu		eu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description —— Hauteur en mètres audessus du sol	Remarques Signaux de brume	
2075 H2386	Traverse amont de Bécancour - alignement	Sur la rive Sud. 46 23 20.8 72 23 42.8	F	G	*****	11.5	17	Tour cylindrique, marque de jour orange, bande verticale noire. 7.0	Visible sur l'alignement. Mode de secours. À longueur d'année.	
2076 H2386.1	ungitement	075°47' 624.8m du feu antérieur.	F	G	*****	21.2	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 17.1	Visible sur l'alignement. Mode de secours. À longueur d'année.	
									Carte:1313 Éd. 04/14 (Q14-007)	
2379.6	Pont Jacques- Cartier - Feu Est	Côté Est du pont. 45 31 17.4 73 31 32.9	F	G	****	43.3	2	Sur le pont.	Omnidirectionnel. Saisonnier.	
									Carte:1310 Éd. 04/14	
EAUX I	NTÉRIEURES									
1227	Sainte-Anne-de- Bellevue - alignement	45 24 19.5 73 57 26	Iso	Bu	6s	8.3	7	Tour cylindrique. 5.2	Visible sur l'alignement. Fonctionne 24 hrs. Saisonnier.	
1228	angitation	126°53' 134.8m du feu antérieur.	Iso	Bu	6s	12.8	7	Tour cylindrique. 9.3	Visible sur l'alignement. Fonctionne 24 hrs Saisonnier.	
									Carte:143 Éd. 04/14 (Q14-002;003	

GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE RAPPORT D'INFORMATION MARITIME ET FORMULAIRE DE SUGGESTION

Nom du navire ou de l'expéditeur		Date										
Adresse de l'expéditeur:	*************											
Numéro		Rue										
Ville:	Prov. / Pa	ys:										
Tél. / Téléc. / Courriel de l'expéditeur (si ap	proprié):	****************										
Date de l'observation:		Heure (UTC):										
Position géographique:	*************	******			******************							
Coordonnées de la position: Lat:	***********	Long:										
Méthode de positionnement: ☐ DGPS	☐ GPS a	vec WAAS		GPS	□Radar	☐ Autre						
Système de référence géodésique utilisé: (WGS 84	□ NAD	27	□ Au	itre							
Exactitude estimée de la position:				*********								
N°. de la carte:		Informations:		□ NAD 2	27 NAD 83							
Édition de la carte:	Dern	ère correction a	pliqu	ée:								
Publications en cause: (mentionner le volum	ne et la page)											
*Détails aux complets (joindre au besoin des	s feuilles supple	émentaires)			***************************************							
Les navigateurs sont priés d'aviser les au navigation sont découverts, des changement vues pour être nécessaires.												
Dans le cas des dangers nouveaux ou app faciliter toute vérification ultérieure. Les suje physiques, la nature du fond et l'appareil et les détails sur une carte, laquelle sera rempi	ets susceptible méthode utilis	s d'intérêt compr és pour détermir	enner er la j	nt les altitu position d	udes, les profond lu sujet en cause	deurs, les descriptions						
Les rapports devraient être transmis au Ce confirmés par écrit à une des adresses suive		es des Commur	nicatio	ns et Tra	fic Maritime (SC	TM) le plus proche et						
Chef, Avis aux navigateurs Garde côtière canadienne Ministère des Pêches et Océans Montréal, Qc H2Y 2E7		Dans le cas de renseignements concernant des aides à la navigation ou le Livre des feux, des bouées et des signaux de brurne.										
Notmar XNCR@dfo-mpo.gc.ca												
OU Hydrographe fédéral Service hydrographique du Canada Ministère des Pêches et Océans Ottawa (ON) K1A 0E6		Dans le cas des dangers nouveaux ou apparence de dangers à la navigation, ou lorsque des corrections aux "Instructions Nautiques" semblent être nécessaires.										
CHSINFO@DFO-MPO.GC.CA												

Si vous avez des questions générales sur les programmes ou des services de la Garde côtière canadienne, s'il vous plaît envoyez un courriel à l'adresse suivante: info@dfo-mpo.gc.ca
(Veuillez inclure votre code postal et votre adresse de courriel)